

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVICIAL ELECTRICITY AUTHORITY	รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน					วันที่ตรวจสอบ 02 / 02 / 2567
	กลุ่มอุปกรณ์: จุดร้อนในระบบจำหน่าย (D-HS)					ZPM4 4006716341
กฟผ. <u>กฟภ.กาญจนบุรี</u> สถานีไฟฟ้า <u>กาญจนบุรี (KCA)</u> ระบบ <u>22KV</u> วงจร <u>02VB01</u> จาก <u>KCA07S-01</u> ถึง <u>KCA07S-06</u> ระยะทาง (วงจร-กม.) <u>0.13</u>						
ภาพที่ 1 ก่อนการแก้ไข (ภาพจริง)		ภาพที่ 1 ก่อนการแก้ไข (ภาพถ่ายความร้อน)				
รายละเอียดผลการตรวจสอบ						
หมายเหตุ / สถานี	Dis KCA7S-02				PatrolMan	นายพล เรืองฤ
จุดร้อนที่ตรวจสอบพบ	ตำแหน่ง จุดร้อน	เฟส	Actual (°C)	Reference (°C)	Temp Rise (°C)	ระดับความรุนแรง
1. หน้าสัมผัสของชุดสวิตช์ด้าน Fixed Contact (D-HS-26)	Disconnecting Switch	B	44.10	0.00	44.10	แย่มาก (Bad)
ข้อแนะนำในการแก้ไข	Dis KCA7S-02					
การดำเนินการ	-					
วิธีการแก้ไข	Contact Resistance (μΩ)		Temp (°C)		ZPM2	ผู้ดำเนินการ
	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข		
1.	0.00	0.00	44.10	0.00		นายพล เรืองฤ

Hotline 24 ก.พ. 67 KCA 7S-02 r