Switching Deadline

7 พ.ค. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(สก.) ๕๘๖/๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		ผู้ควบคุมงาน
๑	BOP๔YB-๐๑ และ BOP๓YB-๐๑	๑๐ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไลน์สายส่ง ๑๑๕ kV (สายส่งไม่มีไฟ) และปลด CB ๑๑๕ kV รหัส ๔YB-๐๑, ๓YB-๐๑ และ ใบมีดหัวท้าย		นายณัฐวุฒิ สอนเสือ ๐๙๓-๑๓๒๓๔๙๙ (กบส.)
๒	Main Bus ๑๑๕ kV	๑๑ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Main Bus ๑๑๕ kV (Main Bus ไม่มีไฟ)	Solid Bus จ่ายไฟผ่าน Transfer Bus (ให้จ่ายหม้อแปลง TP๒ ผ่าน ๓YS-๐๓)	
๓	BOP๒YB-๐๑ และ BOP๑YB-๐๑	๑๒ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไลน์สายส่ง ๑๑๕ kV (สายส่งไม่มีไฟ) และปลด CB ๑๑๕ kV รหัส ๒YB-๐๑, ๑YB-๐๑ และ ใบมีดหัวท้าย		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กดส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☑ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP3,4YB จาก BOP3,4YS-01 ถึง BOP3,4YS-02

ในวันที่ 10 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 579/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิรศา กิ่นประดิษฐ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนพดล ดีลอด

28 มี.ค. 67

(นายวิโรจน์ ราชสีโมธ์ทัง)

วศก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บษ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟอ.บพล. กฟย.นฟร.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิทชิ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานีฯ BOP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯบ่อพลอย 1 (BOP3YB-01,BOP4YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 พ.ค. 67 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ เปลี่ยน VT 115 kV. ตามใบขอปฏิบัติงาน 579/2567
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายพิชชา กลิ่นประชุม วันที่ 30 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 30 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 30 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย 1. นายชิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิ่ง						
2	แจ้ง โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น และ บ.รางเงิน(หลุมรัง) ทำการปลดขนาน เวลา 08.00 น.						
3	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		- -
4	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- โหลด 1.6 MW
5	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- โหลด 1.8 MW
6	BOU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- โหลด 2.1 MW
7	BOU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- โหลด 1.9 MW
8	BOU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		- โหลด 1.9 MW
9	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		- -
10	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		- -
11	BOP04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
13	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing		บพล.	SCADA	R AVR. บ้านยางสูง
14	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR บ้านเขาช่องคับ
15	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing		ดช.	SCADA	AVR บ้านเขาช่องคับ
16	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุ่งแสม
17	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing		ดช.	SCADA	AVR ทุ่งแสม
18	ย้ายโหลด BOP-TP2 ไปจ่ายจาก BOP-TP1						
19	BOPBVB-01	ปลด	สับ		BOP		- ขนานบัส
20	BOP02BVB-01	สับ	ปลด		BOP		- INCOMING 2
21	ย้ายโหลดสถานีฯบ่อพลอย 2						
22	ย้ายโหลด BOU 1 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA 7						
23	BOU01S-08	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประดู่
24	BOU01VB-01	สับ	ปลด		BOU	SCADA	- -
25	ย้ายโหลด BOU 2 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA 9						
26	BOU02S-05	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประดู่
27	BOU02S-03	สับ	ปลด		หปร.	SCADA	SF6 ต.ร.อ.หนองปรือ
28	ย้ายโหลด BOU 2 ไปจ่ายจาก BOU 3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BOU02S-02	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
30	BOU02VB-01	สับ	ปลด		BOU		- -
31	ย้ายโหลด BOU 3 ไปจ่ายจาก BOP 4						
32	BOP04S-09	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 บ้านไร่พัฒนา
33	BOU03VB-01	สับ	ปลด		BOU		- -
34	ย้ายโหลด BOU 4 , 5 ไปจ่ายจาก BOP 5						
35	นำ AVR.หนองรี เข้าระบบ						
36	ตรวจสอบสถานะ AVR.หนองรี BOP5R-03 จ่ายไฟเลี้ยงตัวหม้อแปลง ปลด SW.Load ไว้						
37	BOP05R-03	สับ	ปลด		หปร.		R AVR. หนองรี
38	SW.Load BOP5R-03	ปลด	สับ		บพล.		DIS SW.Load BOP5R-03
39	ตรวจสอบสถานะ TAP AVR.หนองรี BOP5R-03 ให้อยู่ TAP 1						
40	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		หปร.		R AVR. หนองรี
41	BOU01BVB-01	สับ	ปลด		BOU		- INCOMING 1
42	BOU01YB-01	สับ	ปลด		BOU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	BOU01YS-01	สับ	ปลด		BOU		- ใบมีด 115 เควี
44	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		R AVR. หนองรี
45	BOP05R-03	Nonreclosing	Normal		หปร.		R AVR. หนองรี
46	เมื่อพร้อมดับไฟ						
47	ตรวจสอบ โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น และ บ.รางเงิน(หลุมรัง) ทำการปลดขนานเรียบร้อย พร้อมดับไฟ						
48	BOP04YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บพล.		ABS โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
49	BOP04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บพล.		ABS บ.รางเงิน(หลุมรัง)
50	BOP03YB-01	สับ	ปลด		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	BOP04YB-01	สับ	ปลด		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	BOP03YS-01	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
53	BOP03YS-02	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
54	BOP04YS-01	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
55	BOP04YS-02	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
56	BOP02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BOP		- INCOMING 2
57	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรคเกอร์ BOP04YB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
58	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
59	BOP04YG-01	ปลด	สับ		BOP		- กราวด์ 115 เควี
60	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสฟ. รับทราบ และให้ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
61	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
62	BOU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		- -
63	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		- -
64	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
65	BOP04R-01	Nonreclosing	Normal		บพล.	SCADA	R AVR. บ้านยางสูง
66	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR บ้านเขาช่องคับ
67	DAA06R-01	Nonreclosing	Normal		ดช.	SCADA	AVR บ้านเขาช่องคับ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุ่งแสม
69	DAA09R-01	Nonreclosing	Normal		ดช.	SCADA	AVR ทุ่งแสม
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
70	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
71	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิ่ง						
72	BOP04YG-01	สับ	ปลด		BOP		- กราวด์ 115 เควี
73	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
74	BOP02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BOP		- INCOMING 2
75	BOP03YS-01	ปลด	สับ		BOP		- ใบมีด 115 เควี
76	BOP03YS-02	ปลด	สับ		BOP		- ใบมีด 115 เควี
77	BOP04YS-01	ปลด	สับ		BOP		- ใบมีด 115 เควี
78	BOP04YS-02	ปลด	สับ		BOP		- ใบมีด 115 เควี
79	BOP03YB-01	ปลด	สับ		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	BOP04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
81	BOP04YS-04	ปลด	สับ		บพล.		ABS โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
82	BOP04YS-06	ปลด	สับ		บพล.		ABS บ.รางเงิน(หลุมรัง)
83	BOU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- -
84	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		- -
85	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
86	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing		บพล.	SCADA	R AVR. บ้านยางสูง
87	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		R AVR. หนองรี
88	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing		หปร.		R AVR. หนองรี
89	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR บ้านเขาช่องคับ
90	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing		ดช.	SCADA	AVR บ้านเขาช่องคับ
91	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุ่งแสม
92	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing		ดช.	SCADA	AVR ทุ่งแสม
93	ย้ายโหลด BOP-TP2 กลับจาก BOP-TP1						
94	ตรวจสอบและปับแรงดัน BOP-TP2 ประมาณ 22.6 kV.						
95	BOP02BVB-01	ปลด	สับ		BOP		- INCOMING 2
96	BOPBVB-01	สับ	ปลด		BOP		- ขนานบัส
97	ย้ายโหลดสถานีฯบ่อพลอย 2 กลับ						
98	ย้ายโหลด BOU 4,5 กลับจาก BOP 5						
99	BOU01YS-01	ปลด	สับ		BOU		- ใบมีด 115 เควี
100	BOU01YB-01	ปลด	สับ		BOU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	BOU01BVB-01	ปลด	สับ		BOU		- INCOMING 1
102	BOP05R-03	สับ	ปลด		หปร.		R AVR. หนองรี
103	จ่ายไฟเลี้ยงตัวหม้อแปลง AVR.หนองรี BOP5R-03 ไว้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
104	SW.Load BOP5R-03	สับ	**ปลด**		บพล.		DIS SW.Load BOP5R-03
105	**ลดTAP AVR.หนองรี BOP5R-03 ให้อยู่ TAP 1**						
106	BOP05R-03	ปลด	**สับ คง Nonreclosing**		หปร.		R AVR. หนองรี
107	**ย้ายโหลด BOU 2 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA 9**						
108	BOU02S-05	ปลด	**สับ**		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประดู่
109	BOU02S-03	สับ	**ปลด**		หปร.	SCADA	SF6 ต.ร.อ.หนองปรือ
110	**ย้ายโหลด BOU 3 กลับจาก BOU 4**						
111	BOU03VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		BOU		- -
112	BOP04S-09	สับ	**ปลด**		หปร.	SCADA	SF6 บ้านไร่พัฒนา
113	**ย้ายโหลด BOU 1 กลับจาก LWA 7**						
114	BOU01VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		BOU		- -
115	BOU01S-08	สับ	**ปลด**		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประดู่
116	**ย้ายโหลด BOU 2 กลับจาก BOU 3**						
117	BOU02VB-01	ปลด	**สับ คง OFF Auto Reclose**		BOU		- -
118	BOU02S-02	สับ	**ปลด**		หปร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
119	**ย้ายโหลด BOU 2 บางส่วนกลับจาก DAA 9**						
120	BOU02S-03	ปลด	**สับ**		หปร.	SCADA	SF6 ต.ร.อ.หนองปรือ
121	BOU02S-05	สับ	**ปลด**		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประดู่
122	BOU-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		BOU		- -
123	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		BOU		- -
124	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		BOU		- -
125	BOU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		BOU		- -
126	BOU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		BOU		- -
127	BOU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		BOU		- -
128	BOP-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		BOP		- -
129	BOP-TP2	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		BOP		- -
130	BOP04YB-01	"OFF" Auto Reclose	**"ON" Auto Reclose**		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
131	BOP04R-01	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
132	BOP04R-01	Nonreclosing	**Normal**		บพล.	SCADA	R AVR. บ้านยางสูง
133	DAA06R-01	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		ดช.		AVR บ้านเขาช่องคับ
134	DAA06R-01	Nonreclosing	**Normal**		ดช.	SCADA	AVR บ้านเขาช่องคับ
135	DAA09R-01	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		ดช.		AVR ทุ่งแสม
136	DAA09R-01	Nonreclosing	**Normal**		ดช.	SCADA	AVR ทุ่งแสม
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส. **ถึง** กสฟ.(ก.3), กปบ.(ก.3)

เลขที่ กบส.(จล.) /2567 **วันที่**

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการติดตั้งทดแทน C.T.115 kV สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย เขต กฟก.3

เรียน อก.สฟ.(น.1), อก.ปบ(น.1)

ตามหนังสือ ก.3 กสฟ.(สก) 539/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 รายงานผลการประชุมแนวทางรื้อถอน Voltage Transformer 115 kV ผลิตภัณฑ์ Arteche รุ่น UTD-123 ที่สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย กบส. จึงได้จัดทำแผนเข้าดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งทดแทน Voltage Transformer 115 kV ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
9 พ.ค. 2567	- Individual Test V.T. 115 kV จำนวน 5 ชุด	ไม่มีการดับไฟ
10 พ.ค. 2567	- รื้อถอนและติดตั้ง V.T. 115 kV รหัส 4YC-01 จำนวน 1 ชุด	ดับไลน์สายส่ง 115 kV (สายส่งต้องไม่มีไฟ) และปลด CB 115 kV รหัส 4YB-01, 3YB-01 และใบมีดหัวท้าย เวลา 08.30-16.30 น.
11 พ.ค. 2567	- รื้อถอนและติดตั้ง V.T. 115 kV รหัส BYP-01 จำนวน 3 ชุด	Solid Bus จ่ายไฟผ่าน Transfer Bus (Main Bus ไม่มีไฟ) เวลา 08.30-16.30 น.
12 พ.ค. 2567	- รื้อถอนและติดตั้ง V.T. 115 kV รหัส 2YP-01 จำนวน 1 ชุด	ดับไลน์สายส่ง 115 kV (สายส่งต้องไม่มีไฟ) และปลด CB 115 kV รหัส 2YB-01, 1YB-01 และใบมีดหัวท้าย เวลา 08.30-16.30 น.

ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงขอให้ กฟก.3 ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผน

2. ขอให้ กสฟ.ก.3 จัดส่งพนักงานเข้าร่วมดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งทดแทน Voltage Transformer 115 kV กับทาง กบส. และออกหนังสืออนุญาตเข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit) โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายณัฐวุฒิ สอนเสือ ชผ.จล. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 093-1323499
2. นายพิสิทธิ์ สุขคุ้ม วศก.5 ผจล. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 099-4077203

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจล. กบส.
โทร 9110