



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูงบริเวณวัดปู่บัว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สพ.๑	๓๑/๑๐/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง บริเวณวัดปู่บัว	SF๖ชั่วคราว วัดปู่บัว	Disชั่วคราว	นายณฤทธิ์ สาดเมธ โทร.๐๘๑-๗๓๘๗๖๑๗
*หมายเหตุ จุดปฏิบัติงานไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ท.๖ (สข.) โทร ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟส.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิกัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิกัดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),..... อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปป.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ด้วยในวันที่...๓๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๗... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กฟส.สพ. มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...วัดปู่บัว-วัดโพธิ์เจริญ...เพื่อ...ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๔.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๑... ตั้งแต่บริเวณ ..วัดปู่บัว-วัดโพธิ์เจริญ

กฟส.สพ. ได้มอบหมายให้นายนฤพนธ์ สาตณธร พชง.๕ ผบ.กฟส.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ขผ.ปป.กฟส.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด


แผนผังเชิงเกลียว

SPA04S-04
สุพรรณคอนกรีต

SF6ชั่วคราว
วัดปู่บัว

Disชั่วคราว
วัดโพธิ์เจริญ

SPA04S-07
สวนห้อมฯ



ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูง

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก๊สไฟช็อตกราวด์ ๒ จุด
- ๓.แจ้งชุดกตัดต้นไม้ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟส.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รจก(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐