



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 075 /2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง (นายพุดชงค์ กาทหลง)

วันที่ 13 ก.พ. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้า  
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA1	21 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปักเสาและพาดสาย	DISชั่วคราว บางแอก	DISชั่วคราว สะพานขาว	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 2 เครื่อง 260 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 150 ราว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ขณกป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
  - 3.1 เริ่มต้น 14.768515, 100.094341
  - 3.2 สิ้นสุด 14.769972, 100.092116

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

ออกกกดกย

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ...

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

.....อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. ....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


*(Handwritten Signature)*  
(นายพุดชงค์ กาทหลง)  
ผจก.กฟส.สข.

ตัวไฟปักเตาและพัดตาย

บริเวณ DIS ซึ่งดูตารางบางแยก ถึง DIS ซึ่งดูตารางสะพานขา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. — 17.00 น.

ผู้ถอดตารางตู้จุด G1  
นายภูวนัย ทิมหอม พสง.4 ผกป.กฟส.สามชุก  
ผู้ถอดตารางตู้จุด G2  
นาย วัฒนชาติ เทพบุตร พสง.5 ผกป.กฟส.สามชุก



ไปเดินบางบาง

ไปไฟแดงสามชุก