



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ส.ก.).๓๙๒/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ดอนเจดีย์.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	Cap ๑ และ Cap ๒	๒๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๒๒ kV ๑CVB-๐๑ และ ๒CVB-๐๑ Truck Out และ สับ Ground	นายภานุพงศ์ แสงใสแก้ว ๐๙๙-๔๐๗๗๒๐๓ ผว.กบส.
๒	Inc.๑	๒๘ มี.ค. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับไฟ Inc.๑ โดยการสับ ขนานบัส ปลด Inc.๑ Truck Out และ สับ Ground	
๓	Inc.๒	๒๘ มี.ค. ๖๘	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ Inc.๒ โดยการสับ ขนานบัส ปลด Inc.๒ Truck Out และ สับ Ground	
๔	Inc.๑	๑๒ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับไฟ Inc.๑ โดยการสับ ขนานบัส ปลด Inc.๑ Truck Out และ สับ Ground	
๕	Inc.๒	๑๒ เม.ย. ๖๘	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ Inc.๒ โดยการสับ ขนานบัส ปลด Inc.๒ Truck Out และ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายพนพล ดีลลิต..... ตำแหน่ง.....วศก.๗..... โทร.....๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....)
ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ทผ.	12 ก.ค. 5 มี.ค. 68
วศก.	นพดล 5 มี.ค. 68