



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.๓กสฟ.(ปก)๓๔/๒๕๖๗ ..
ชื่อผู้รับ .. นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล ..
ชื่อผู้ส่ง .. นายสมหมาย ขึ้นด้วง ..

วันที่ .. ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ..
ตำแหน่ง .. อ.ก.ปบ.(ก๓) ..
ตำแหน่ง .. อ.ก.สฟ.(ก๓) ..


ด้วยการไฟฟ้า .. กสฟ.(ก๓) .. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน .. ตรวจสอบ Arc Protection Relay ชำรุด .. สถานีไฟฟ้า .. นครชัยศรี ๑ ..
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. - .. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	8VB-01, 10VB-01	๑๐ ม.ค. ๖๗	๑๓.๓๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ตรวจสอบ Arc Protection Relay ชำรุด	OPEN BREAKER	Truck out, ปลดใบมีด ต้น Riser pole, สับ Ground	นายสาธิต พิชิตวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นายสาธิต พิชิตวงค์ .. ตำแหน่ง .. ช.ผ.ปค. กสฟ.(ก๓) .. โทร .. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖ ..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายสมหมาย ขึ้นด้วง)
อ.ก.สฟ.(ก๓)
๕ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย .. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..

(..)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง .. แผ่น

แผนผังแนบ .. แผ่น

ผจก. (สถานีฯ ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ