



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.(ปบ) ๒๑๖ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชราสุวรรณิชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อ แก้อุปกรณ์ ฟิวเจอร์ ๑,๒ สถานีไฟฟ้า...กำแพงแสน...ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเจอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA01	23 ม.ค. 68	09.00 น.	12.00 น.	แก้อุปกรณ์ (แรงดัน)	KSA01S-17 แยกทองฟัก		นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ชม.ปบ.
๒.	KSA02	23 ม.ค. 68	09.00 น.	12.00 น.		KSA02S-08 ตรงข้ามกฤษณะ		
๓.								
๔.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร. ๐๘๑-๕๔๒๕๔๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๑๘๓๓ Long ๙๙.๙๐๔๖๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๑๓๘๐ Long ๙๙.๙๐๔๘๘

(นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.กำแพงแสน

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิศเตอร์ KSA1 จาก KSA1K-17 ถึง -
 ในวันที่ 23 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 170/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิศเตอร์ KSA 2 จาก KSAK-04 ถึง -
 ในวันที่ 23 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิศเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิศเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อรุณประสิทธิ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย อภิสิทธิ์ วัฒนปัทม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก.

กฟผ. กฟผ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นาย อรุณรัตน์ อรุณประสิทธิ์
(นาย อรุณรัตน์ อรุณประสิทธิ์)
วอ.ก. 5 มท. นพ.อ.พ.


ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KSA01S-17 DIS.แยกหนองพิก,KSA02S-08 DIS.ตรงข้ามโรงกระดาษกฤษณะ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ม.ค. 68	เวลา	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 170/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 21 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
3	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
4	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
5	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
6	- ย้ายโหลด KSA01 ไปรับไฟจาก KSA03						
7	DIS.KSA01-03	ปลด	สับ		รถกฟส.-		DIS ก่อนบ.เครน
8	KSA01S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถกฟส.-		DIS แยกหนองพิก
9	- ย้ายโหลด KSA02 ไปรับไฟจาก KSA04						
10	KSA04S-09	ปลด	สับ		รถกฟส.-		SF6 โรงงานกระดาษกฤษณะ
11	KSA02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถกฟส.-		DIS ตรงข้ามโรงงานกระดาษกฤษณะ
12	แจ้ง Hot Line 22 kV.แก้ไขจุดร้อน KSA01S-17,KSA02S-08 ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching (16ม.ค.68)%%%%%%%%%%						
13	หลังจาก Hot Line 22 kV.แก้ไขจุดร้อน KSA01S-17,KSA02S-08 เสร็จเรียบร้อย						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
15	- ย้ายโหลด KSA01 กลับคืนจาก KSA03						
16	KSA01S-17	ปลด	สับ		รถกฟส.-		DIS แยกหนองพิก
17	DIS.KSA01-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถกฟส.-		DIS ก่อนบ.เครน
18	- ย้ายโหลด KSA02 กลับคืนจาก KSA04						
19	KSA02S-08	ปลด	สับ		รถกฟส.-		DIS ตรงข้ามโรงงานกระดาษกฤษณะ
20	KSA04S-09	สับ	ปลด		รถกฟส.-		SF6 โรงงานกระดาษกฤษณะ
21	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
22	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
23	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
24	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						