



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

7 ก.พ. 68

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 00364
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้งManual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อนDIS.SAC๑๐๕-๐๑
หน้าสถานี มิ่งเข้านครปฐม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงาน/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|---|-----------|-----------|---------------------------------|
| ๑ | SAC๑๐S | ๙ ก.พ.๖๘ | ๐๙.๓๐ | ๑๖.๓๐ | แก้ไขจุดร้อนDIS.SAC๑๐๕-๐๑ หน้าสถานี มิ่งเข้านครปฐม | SAC๑๐๕-๐๑ | SAC๑๐๕-๐๑ | นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๓๗๗๖๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๓๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๘๐๖๖ Long : ๑๐๐.๒๓๖๙๔

ลงชื่อ

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAC10 จาก SAC105-01 ถึง
ในวันที่ 9 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 202/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิตติกร รณศิริโกวิท ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม
2 ก.พ. 68

(กิตติกร รณศิริโกวิท)
ร.จก. ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สามพราน
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--------------|----------------------------|-------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | หน้าสถานีสามพราน 2 (SAC) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9-ก.พ.-68 | ระหว่าง | 09.30 น. | ถึง | 16.30 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.สพร. | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อน | ตามใบขอปฏิบัติงาน 202/2568 | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว | | | วันที่ | 2 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 2 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 2 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ | | | | | | |
| 2 | SAC05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAC | | โหลด 2.2 MW |
| 3 | SAC10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAC | | โหลด 3.0 MW |
| 4 | ย้ายโหลด SAC10 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SAC05 | | | | | | |
| 5 | SAB03S-14 | ปลด | สับ | | สพร. | SCADA | SF6 ชุ่มวัดหอมเกร็ด |
| 6 | SAC10VB-01 | สับ | ปลด | | SAC | | CB SAC10 |
| 7 | SAC10S-01 | สับ | ปลด | | สพร. | | DIS Pothead F.10 |
| 8 | แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ | | | | | | |
| 9 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | |
| 10 | เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 11 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SAC10S-01 โดยวิธี Hotline ได้ | | | | | | |
| 12 | ให้ตั้ง Manual SAC05 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching แรก | | | | | | | |
| 13 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ SAC10S-01 โดยวิธี Hotline แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ | | | | | | |
| 14 | ย้ายโหลด SAC10 ทั้งหมด กลับจาก SAC05 | | | | | | |
| 15 | SAC10S-01 | ปลด | สับ | | สพร. | | DIS Pothead F.10 |
| 16 | SAC10VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | SAC | | CB SAC10 |
| 17 | SAB03S-14 | สับ | ปลด | | สพร. | SCADA | SF6 ชุ่มวัดหอมเกร็ด |
| 18 | SAC05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAC | | |
| 19 | SAC10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAC | | |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

งานวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 แก่เซจูดร่อน SAC10s-01 หน้าสถานี ฟังเข้านครปฐม

