



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(บ.ท.) ๖๓๓๕ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พจิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุททอง ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วันเดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ KV	๑ ม.ค. ๒๕๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการ สับเปลี่ยนเหล็กคองเคเบิลอากาศ ทางเคิ่ง (ป.ปลา) บริเวณหน้า บ.ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จก.	ตรงข้ามทางเข้า วัดสระพังลาน รหัส UTG๔YS-๑๐	ตรงข้าม บึกเฒ่าการยาง รหัส UTG๔YS-๐๔ SPO 313-๐1	นายจنگล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุททอง ๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๙
๒.	UTG๐๑	๑ ม.ค. ๒๕๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการ สับเปลี่ยนเหล็กคองเคเบิลอากาศ ทางเคิ่ง (ป.ปลา) บริเวณหน้า บ.ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จก.	SF๒ รหัส SPO๔S-๐๕	DDE จุดที่ ๑	นายจنگล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุททอง ๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบได้ดับ บ.ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จก. ม.๑ ต.สระพังลาน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจنگล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟอ.อุททอง โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง.)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ 115KV จาก UT๕4YS-10 ถึง SPO 313-๐1, UT๕4YS-๐9.
ในวันที่ 1๒.๑.๖5 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 2067/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเคอร์ UT๕๐1 จาก SPO 45-05 ถึง DDE จุดที่ 1.
ในวันที่ 1๒.๑.๖5 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขวัญ ผาอิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจنگล โพธิกุล

(นายพัทธนันท์ โพธิ์นันท์)
จตอ.4 11ทช น.ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. อุท.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแบบ 2 แผ่น

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

ผจฟ. (สถานี -)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ.ไทยฟูดส์อาหารสัตว์				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ม.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนเหล็กคอกเคเบิ้ลอากาศ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 2067/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายขุนทอง ฝาเงิน	วันที่	27 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธ, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง, OFF SOL Throw Over SPO						
2	1UGP2YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		
3	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานระบบ 22 เควี, 115 เควี ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPO03YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
5	SPO04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SCADA	SF6 ไทยฟูดส์
6	แจ้งบ.ไทยฟูดส์ ปลดไหลตออกทั้งหมด						
7	UTG04YS-09	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS ตรงข้ามบีกเอ็มการยาง
8	UTG04YS-10	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS ตรงข้ามเข้าวัดสระพังลาน
9	UTG04YS-05	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		อทง.		ABS ก่อนเข้าบ.ไทยฟูดส์
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
11	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
13	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
14	1UGP2YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		
15	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
18	1UGP2YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		
19	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
20	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทั้งระบบ 22 เควี, 115 เควี						
23	UTG04YS-10	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		อทง.		ABS ตรงข้ามเข้าวัดสระพังลาน
24	UTG04YS-09	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		อทง.		ABS ตรงข้ามบีกเอ็มการยาง

สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



นายงกุล โพลิกุล
ชม.ปบ. กฟอ.อุทอง

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน



บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด

จุดปฏิบัติงาน

นายจنگกล โพธิ์กุล
ชผ.ปบ. กฟอ.อุทุมพร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบตรวจสอบหาจุดอันตรายในการปฏิบัติงาน
(Job Hazard Plan)

วัน/เดือน/ปี ๑ มกราคม ๒๕๖๖

งานที่ปฏิบัติ ย้ายโหนดเพื่อดำเนินการสับเปลี่ยนเหล็กคอนกรีตอากาศทางโค้ง (ป.ปลา)

สถานที่ บริเวณหน้า บ.ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จก.

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

มี	ไม่มี		เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltage Detector.....๒.....ตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ชุดต่อสายลงดิน.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กรวยยาง.....๔๐.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายกันทางเตือนอันตราย.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายแขวนห้ามสับสวิตช์.....๔.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

อันตรายที่ตรวจสอบ	วิธีควบคุม / ป้องกัน	หมายเหตุ
๑. จุดที่ปฏิบัติงานอยู่ติดกับถนนหลวง	- ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้มีการ ตั้งป้าย วางกรวยยางบริเวณรอบๆจุดปฏิบัติงาน	
๒. สายเคเบิลโทรศัพท์	- ใช้ความระมัดระวัง ในการขึ้นปฏิบัติงาน	
๓. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)	- ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน	
๔. ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบ ๑๑๕ เควี และระบบ ๒๒ เควี	- ก่อนปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ด้วย Voltage Detector - ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน	

เรียน ผจก.กฟอ.อุทอง
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการต่อไป

นายจنگล โพธิกุล
(ผู้ควบคุมงาน)

แบบฟอร์มนี้ให้เก็บเข้าแฟ้มงาน