



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 มี.ค. 2567

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสพ.(สก) /2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี 1 ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1		17 มี.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ย้ายโวลต์รีโครสเซอร์ รหัส NCABR-11 และ NCABR-12 เพื่อบำรุงรักษารีโครสเซอร์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง โทร 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

( นายสมหมาย ชื่นด้วง )

ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCABR-12 จาก NCABR-11 ถึง

ในวันที่ 17 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 223/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชูททอง ฟาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟอ.๖๕

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

( นายสิริภัทน์ โพธิ์มีน )  
จตท.4 กกช. ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี NCA)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.02-(rev.01/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ สถานีฯ NCA					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มี.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษารีโคลสเซอร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 223/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	2 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายคุณสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
4	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
5	NCS-KT1A/2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		
7	NCABR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		
8	<b>ย้ายโหลด NCA 11 ไปจ่ายจาก NCA 3</b>						
9	NCA03S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 รั้นไทรทอง
10	NCABR-11	สับ	ปลด		NCA		
11	<b>ย้ายโหลด NCA 12 ไปจ่ายจาก NCA 1</b>						
12	NCA01S-09	ปลด	สับ		นช.		SF6 ปากทางสาย8
13	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA		
14	<b>แจ้งช่างสถานีฯ NCA ปลดใบมิดด้าน SOURCE, LOAD ของ NCABR-11,12 ออกทั้ง 3 เฟส</b>						
15	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน ระบบ เวลา 08.00 น.</b>						
16	NCS-2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์
17	NCS-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมิด
18	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ</b>						
19	<b>เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย</b>						
20	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
22	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
23	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้</b>						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
24	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ลง WE SAFE เรียบร้อย</b>						
25	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
27	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
28	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
29	NCS-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมิด



รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	สองพี่น้อง 2	3 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบข. กมม.	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SPO2YB-01(TP.1) และ SPO1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (ขอไฟช้อนดิน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)		
		4 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SPO3YB-01 และ SPO4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
8	อุทอง 1	5 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3) กสฟ.(ก3) กบข.(ก3) กมม.	เขาวัด (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
		19 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3) กมม.	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTC1YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
20 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTC2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ.(ก3) กสฟ., กบข. กมม.	เขาวัด (081-3657367)		
		ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. , บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2				
9	สมุทรสาคร 4	6 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTC4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ., กบข. กมม.	เขาวัด (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
		7 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMDBYB-01 , SMD1YB-01(TP.1) และ SMD2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลด BAL3YS-12)		
10	นครชัยศรี 1	10 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMD4YB-01(TP.2) และ SMD3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลด SME2YS-08)		
11	อ้อมใหญ่ 3	17 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอไฟ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
		11 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCA1YB-01 , NCA2YB-01 , NCA3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอไฟ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
24 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCA4YB-01 , NCA5YB-01 , NCA6YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)		
		เข้าโหลดรีโวลติเซอร์ รหัส NCABR-11 และ NCABR-12 เพื่อบำรุงรักษา รีโวลติเซอร์ 22 kV. (ขอไฟ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)				
11	อ้อมใหญ่ 3	24 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3) กสฟ., กบข. กมม.	เขาวัด (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYL2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		