



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กนช.(มก.) 470/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชร��ุวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผมก.สฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่สถานีไฟฟ้าสมครสาคร 6 ตาม
แผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิตเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟ.สมครสาคร 6 ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	16 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	16 ม.ค. 67 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป	เพื่อปลด RAPID PRESSURE พร้อม ทดสอบฟังก์ชัน TP1	เบรกเกอร์ 115 รหัส SMF2YB-01 DS-01,02	เบรกเกอร์ Inc.1 รหัส 1BVB-01	นายเริงรัก ดีษฐา 089-537-7654
2.	สฟ.สมครสาคร 6 ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP2	16 ม.ค. 67 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป	16 ม.ค. 67 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป	เพื่อปลด RAPID PRESSURE พร้อม ทดสอบฟังก์ชัน TP2	เบรกเกอร์ 115 รหัส SMF3YB-01 DS-01,02	เบรกเกอร์ Inc.2 รหัส 2BVB-01	นายเริงรัก ดีษฐา 089-537-7654

หมายเหตุ ...ไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง อ.ก.ป.น. โทร. 098-246-9759

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง

(นายกานพล ตั้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รักสฟ.(ก3).ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ป.น.(ก3)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

9 ม.ค. 67 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิตเดอร์ SMF1P1 จาก SMF2YB-01 ถึง SMF1BVB-01

ในวันที่ 16 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสิวิชิงเลขที่ 24/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิตเดอร์ SMF1P2 จาก SMF3YB-01 ถึง SMF2BVB-01

ในวันที่ 16 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสิวิชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์พงษ์ วงศ์พันธุ์ ประisanan การขอดับไฟกับ นายนิติ วงศ์พันธุ์

(นายพงษ์พงษ์ วงศ์พันธุ์)

0 ค.พ. 4 แทน อ.ก.ป.น.

ขั้นตอนการสิวิชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผคพ. 2 (สถานี SMF)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กป.น.(ก3)

เรียน พจก. กฟส. โภทนา

อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคพ. เอกพงศ์ วันที่ 27 ม.ค. 66

(นายเอกพงศ์ แก่นเจนทร์)

ร.ก.บ.ก.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.น.(ก3)

ร.ก.บ.ก.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.น.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 2

ใบสั่งทำสวิชชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิชชิ่งโดย
5. ตรวจสอบสวิชชิ่งโดย
6. อนุมัติสวิชชิ่งโดย
7. สั่งทำสวิชชิ่งโดย

สถานีฯ สมุทรสาคร 6 (SMF-TP1, SMF-TP2)	96 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16 ม.ค. 67	16.00 น.
กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ปลด Rapid Pressure พร้อมทดสอบพังก์ชั่น	นายพีรวัฒน์ โพธิ์พันธุ์	วันที่	ตามใบของปฏิบัติงาน	24/2567
				วันที่	28 ธันวาคม 2566	
				วันที่	28 ธันวาคม 2566	
				วันที่	28 ธันวาคม 2566	
					(กษ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กษ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กษ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิ่ง							
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- LOAD = 17.39 MW
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		- LOAD = 22.31 MW
4	SMF08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- LOAD = 6.42 MW
5	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-
6	SMD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- LOAD = 0.11 MW
7 ย้ายโหลด SMF08 ไปรับไฟจาก SMD05							
8	SMD05S-04	ปลด,ล็อก canon	สับ		ศค.		SF6 เรือนทิพย์
9	SMD05S-05	ปลด	สับ		ศกช.	SCADA	SF6 เชิงสะพานมหาชัย
10	SMF08VB-01	สับ	ปลด		SMF		-
11 ย้ายโหลด SMF-TP1 ไปจ่ายจาก SMF-TP2							
12	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
13	SMF01BVB-01	สับ	ปลด		SMF		- INCOMING 1
14	SMF01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMF		- INCOMING 1
15 เมื่อพร้อมดับไฟ							
16	SMF02YB-01	สับ	ปลด		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เค维
17	SMF02YS-01	สับ	ปลด		SMF		- ใบมีด 115 เค维
18	SMF02YS-03	สับ	ปลด		SMF		- ใบมีด 115 เค维
19 แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
20 แจ้ง กสฟ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
21 หลังจาก กสฟ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
22 แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
27 เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมทำงานด้าน TP2 ต่อ							
28	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
29 ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
30	SMF01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMF		- INCOMING 1
31	SMF02YS-01	ปลด	สับ		SMF		- ใบมีด 115 เค维

