



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

2 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปป) 277/2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 19 มี.ค. 2568
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) รักษาการแทน ผ.จ.ก.ก.พ.ส.ดบ.

ด้วย กฟผ.เดิมนางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบางฯ-สฟพ.ดบ.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	1,8 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสายบริเวณหฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง-สฟพ.ดบ.	ดิสชั่วคราว ศาลาร้านขายข้าวสาร	ดิสชั่วคราว ก่อนอำเภอเดิมบาง	นาย ศักนรินทร์ แก้วปาน กั้น 080-9634693
	DBA 06	1,8 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	
2	DBA 01	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA1S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	ดิส DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	
	DBA 05	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนน แยกนางบวช ถึง ดิสชั่วคราวแยกวัดเขาชัน	
	DBA 06	6 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	
3	DBA 05	4,10 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		ดิสชั่วคราว ร้านขาย - ของเก่าแยกยางนอน	ดิสชั่วคราว ศาลาร้านขายข้าวสาร	
	DBA 06	4,10 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1,5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ข.ผ.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009...
3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.84273... Long: ... 100.104715...

↓
ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี.)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเตอร์ DBA15 จาก DBA15-01 ถึง DBA15-14
ในวันที่ 6 ม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซ์เลขที่ 523/2568
Dis.Ord. 11 จาก ผบ.อ.ร.อ. 01 ใน อ.ก.บ.บ.บ.บ.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเตอร์ DBA6 จาก DBA 6S-01 ถึง DBA 6S-03
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย. อ.ดร.อ. อ.ดร.อ. ประสานงานการขอดับไฟกับ Mr. (นาย) อ.ดร.อ. ,
O.ดร.อ.

(นายอ.ดร.อ. อ.ดร.อ.อ.อ.)
จ.ก. 5 ม.ก.น.ว.ว.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ดย., กฟส. ส.๖.

อก.บช.(ก๓), อก.รว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี DBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA01,05,06 บริเวณหน้าสถานีฯเดิมบางฯ - สามแยกนางบวช					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	6 เม.ย. 68	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 kV.		ตามใบขอปฏิบัติงาน 523/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	26 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑาะ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายจีรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี		
3	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี		
4	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		
5	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
6	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ		
7	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ		
8	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
9	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
10	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
11	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
12	- ย้ายโหลด DBA04 ไปจ่ายจาก XCA02						
13	DBA03S-09	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
14	DBA04S-05	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 สะพานขาว
15	- ย้ายโหลด DBA05,06 ไปจ่ายจาก HKA06						
16	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หน้าโรงแรม พีเอสเฮาส์
17	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
18	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ข้างขนส่ง
19	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง (บน)
20	DIS.ชค.DB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกวัดเขาขึ้น (ล่าง)
21	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
22	- ย้ายโหลด DBA01 ไปจ่ายจาก DBA05						
23	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ร.ร.ธรรมโชติ
24	DBA01S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 ป้อมตำรวจนางบวช
25	- ย้ายโหลด DBA05 ไปจ่ายจาก DBA04						
26	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA		CB 22 kV.ชานาเมนบัส
27	DBA04S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 สามแยกนางบวช
28	DIS.ชค.DB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS สามแยกนางบวช (ข้ามถนน)
29	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA		CB 22 kV.ชานาเมนบัส
30	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA01
32	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA05
33	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA06
34	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
35	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
36	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
37	แจ้งกฟส.ดบ.ตรวจสอบ SF6 DBA02S-02 รั่วตัดผมนางบวอยู่สถานะ "OFF" ให้"ล็อกคาน"							
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ดบ.รับทราบ							
39	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
40	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
41	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
42	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
43	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
44	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
45	แจ้งกฟส.ดบ.ลงใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน							
46	แจ้งกฟส.ดบ.ปฏิบัติงานได้							
47	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.นนฯ			
48	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.นนฯ			
49	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
50	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA			
51	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
52	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี			
53	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี			
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%							
54	หลังจากกฟส.ดบ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
55	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก							
56	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก							
57	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G3 ออก							
58	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G4 ออก							
59	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G5 ออก							
60	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G6 ออก							
61	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์							
62	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ			
63	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ			
64	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
65	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี			
66	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี			
67	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA			
68	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA			
69	- จ่ายไฟ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
70	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
71	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
72	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
73	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA01
74	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA05
75	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA06
76	แจ้งกฟส.ดบ.ปลดล๊อคคาน SF6 DBA02S-02 รัตนตัดผมนางบวชออก							
77	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA04							
78	DBA08VB-03	ปลด	สับ		DBA		CB	22 kV.ชานาเมนบัส
79	DIS.ชค.DB05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	สามแยกนางบวช (ข้ามถนน)
80	DBA04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	สามแยกนางบวช
81	DBA08VB-03	สับ	ปลด		DBA		CB	22 kV.ชานาเมนบัส
82	- ย้ายโหลด DBA04 กลับคืนจาก XCA02							
83	DBA04S-05	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	สะพานขาว
84	DBA03S-09	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	บ้านยายอวน
85	- ย้ายโหลด DBA01 กลับคืนจาก DBA05							
86	DBA01S-16	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	ป้อมตำรวจนางบวช
87	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ร.ร.ธรรมโชติ
88	- ย้ายโหลด DBA05,06 กลับคืนจาก HKA06							
89	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
90	DIS.ชค.DB05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	แยกวัดเขาขึ้น (ล่าง)
91	DBA06S-03	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง (บน)
92	DBA05S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	ข้างขนส่ง
93	DBA05S-33	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	หน้าโรงแรม พิเศษเฮาส์
94	DBA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
95	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
96	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
97	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
98	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
99	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
100	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
101	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี			
102	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี			
103	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA			
104	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขั้วไฟฟ้า เพื่องานปรับปรุงระบบ 22 เควี บริเวณสามแยกนางบวช
 วงจร DBA01 ตั้งแต่DIS1S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง SF6 DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช
 วงจร DBA05 บริเวณ DIS5S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง DIS ชั่วคราวข้ามถนนแยกนางบวช, DIS ชั่วคราวแยกวัดเขาชั้น
 วงจร DBA06 บริเวณ DIS6S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง DB6S-03 หน้าขนส่งเดิมนางบวช



สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันที่ 6 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

19/04/2025