



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิทยุขอดับไฟ

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง

Switching Deadline

18 เม.ย. 68

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานไฟฟ้า นครชัยศรี.๑ (กฟผ.)
ตามบันทึก จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A, KT2A	๒๓, ๒๕ เม.ย. 68	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker NCS-2212	NCS 2212	NCS 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS-KT1A/2A จาก NCS-2212 ถึง NCS DR-11, BR-12
ในวันที่ 23, 25 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๕๓๕/๒๕๖๘

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย. กิ่งกมลย์ วัฒนโพธิ์ทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.

(นาย. กิ่งกมลย์ วัฒนโพธิ์ทอง)
ท. 7 ปฏิบัติงาน กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๔, กฟผ.๓๖.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครชัยศรี (กฟผ.) (KT1A/2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23,25 เม.ย. 68	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker	ตามใบขอปฏิบัติงาน	535/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	14 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	กฟผ.ปฏิบัติงาน 2 วัน 23 เม.ย.68 และ 25 เม.ย. 68 (เข้าไปเย็นกลับ)							
3	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-	
4	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	Load 0.69 MW
5	NCS-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
6	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		-	Load 0.5 MW
7	NCABR-12	Normal	Nonreclosing		NCA		-	Load 5.4 MW
8	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
9	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	Load 6.98 MW
10	ย้ายโหลดวงจร NCA11 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร SAB10							
11	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	สะพานลอยจนถึงชนชม
12	NCABR-11	สับ	ปลด		NCA		R	NCA11
13	SW.Load NCABR-11	สับ	ปลด		NCA		DIS	SW.Load ของ NCABR-11
14	ย้ายโหลดวงจร NCA12 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร SAC09							
15	NCA12S-08	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	แบ่งคํการแคร์
16	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA		R	NCA12
17	SW.Load NCABR-12	สับ	ปลด		NCA		DIS	SW.Load ของ NCABR-12
18	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดที่หม้อแปลง NCS-KT1A/KT2A และ NCS-KT4A โหลด = 0 MW							
19	NCS-2212	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
20	NCS-2217	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
21	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	
22	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	
23	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
24	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	



บันทึก

ที่	หจล-ส. 43701/2568	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	21 มีนาคม 2568	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 2x25 MVA] (NCS 2212, 2215)

งานที่ทำ - เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Breaker NCS-2212
(ใช้เครนยกปลดตัวเก่าและติดตั้งตัวใหม่)

หมายเหตุ - ภายหลังจากงานแล้วเสร็จวันที่ 23 เม.ย. 68 NCS-KT1A, KT2A จ่ายผ่าน NCS 2215

- แผนงาน Replace Bkr. NCS 2212 ระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย. 68 ใช้ NCS 2215 จ่ายไฟแทน

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 23 เดือน เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 23 เดือน เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 44159/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 2x25 MVA] (NCS 2212, 2215)

งานที่ทำ - Electrical test อุปกรณ์ NCS-2212 (หลังจากทำการ Replace ตัวใหม่)

และทดสอบการทำงานของฟังก์ชันรีเลย์ Trip อุปกรณ์ Circuit Breaker ด้าน HV, LV Side
ของหม้อแปลง

หมายเหตุ - แผนงาน Replace Bkr. NCS 2212 ระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย. 68

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 25 เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 25 เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

