



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 พ.ค. 68

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปน) 469/2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง

วันที่ 8 พ.ค. 2568
ตำแหน่ง อจ.ปน.(ก3)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง-สพพ.ดบ.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
1	DBA 01	25 พ.ค.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสาย บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง- สพพ.ดบ.	DBA1S-01 หน้า สพพ.ดบ.	ดิส DBA1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช	นาย ศักรินทร์ แก้วปาน กัน 080- 9634693
	DBA 05	25 พ.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-01 หน้า สพพ.ดบ.	ดิสชั่วคราวข้ามถนน แยกนางบวช ถึง ดิสชั่วคราวแยกวัด เขาชั้น	
	DBA 06	25 พ.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-01 หน้า สพพ.ดบ.	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 4 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขม.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009...
3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.84273... Long: ... 100.104715...

ลงชื่อ

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พัดเตอร์ DBA 1, 5 จาก DBA 5-S-01

DBA 1S-16

ในวันที่ 25 พ.ค. 6๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 797/68

ถึง DIS ข้อควรระวังงานแยกหม้อ, DIS ข้อควรแยกกักเก็บ

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ DBA 6 จาก DBA 6S-01

ถึง DBA 6S-03.

ในวันที่ 25 พ.ค. 6๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิต ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอรรถ ธีรสัตต.

(นายอรรถ ธีรสัตต.)

อ.อ. ธีรสัตต.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๕๐.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี DBA.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ไลน์ DBA01,05,06 บริเวณฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบางฯ-สพพ.เดิมบางฯ | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 25 พ.ค. 68 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง 25 พ.ค. 68 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | ภพส.ดบ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 797/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม | | | วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สิ่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร
3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA01
32	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA05
33	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA06
34	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
35	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
36	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
37	แจ้งกฟส.ดบ.ตรวจสอบ SF6 DBA02S-02 ร้านตัดผมนางบวชอยู่สถานะ "OFF" ให้"ล็อกคาน"							
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ดบ.รับทราบ							
39	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
40	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
41	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
42	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
43	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
44	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
45	แจ้งกฟส.ดบ.ลงใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน							
46	แจ้งกฟส.ดบ.ปฏิบัติงานได้							
47	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.นนฯ			
48	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.นนฯ			
49	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
50	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA			
51	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
52	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี			
53	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
54	หลังจากกฟส.ดบ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
55	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก							
56	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก							
57	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G3 ออก							
58	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G4 ออก							
59	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G5 ออก							
60	แจ้งกฟส.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G6 ออก							
61	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง							
62	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ			
63	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.นนฯ			
64	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
65	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.ลพบุรี			
66	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี			
67	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA			
68	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA			
69	- จ่ายไฟ							


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
70	DBA01S-01	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
71	DBA05S-01	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
72	DBA06S-01	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
73	DBA01VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA01
74	DBA05VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA05
75	DBA06VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		DBA		CB	DBA06
76	แจ้งกฟส.ดบ.ปลดล๊อคคาน SF6 DBA02S-02 ร้านตัดผมนางบวชออก							
77	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA04							
78	DBA0BVB-03	ปลด	ล๊اب		DBA		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
79	DIS.ชค.DB05	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	สามแยกนางบวช (ข้ามถนน)
80	DBA04S-02	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	สามแยกนางบวช
81	DBA0BVB-03	ล๊اب	ปลด		DBA		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
82	- ย้ายโหลด DBA04 กลับคืนจาก XCA02							
83	DBA04S-05	ปลด	ล๊اب		สช.	SCADA	SF6	สะพานขาว
84	DBA03S-09	ล๊اب	ปลด		สช.	SCADA	SF6	บ้านยายอวน
85	- ย้ายโหลด DBA01 กลับคืนจาก DBA05							
86	DBA01S-16	ปลด	ล๊اب		ดบ.		SF6	ป้อมตำรวจนางบวช
87	DBA01S-03	ล๊اب	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ร.ร.ธรรมโชติ
88	- ย้ายโหลด DBA05,06 กลับคืนจาก HKA06							
89	DBA05S-06	ปลด	ล๊اب		ดบ.	SCADA	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
90	DIS.ชค.DB05	ปลด	ล๊اب		ดบ.		DIS	แยกวัดเขาขัน (ล่าง)
91	DBA06S-03	ปลด	ล๊اب		ดบ.		SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง (บน)
92	DBA05S-04	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	ข้างขนส่ง
93	DBA05S-33	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	หน้าโรงแรม พีเอสเฮาส์
94	DBA05S-08	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
95	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
96	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
97	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
98	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
99	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
100	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
101	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.ลพบุรี			
102	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.ลพบุรี			
103	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA			
104	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA			
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพหุคูณไฟฟ้า เพื่อการปรับปรุงระบบ 22 เควี ผู้ทรงชำนาญ

จจร DBA01 บริเวณ DBA1S-01 สฟพ.ตบ.ถ DBA1S-16 บ่อตำรอกนางนาง

วงจร DBA05 บริเวณDBA5-01 สฟพ.ตบ.ถึง Dischargeว้เตเขาชั้น ถึงDischargeว้ถมนนแยกนางบัว

นางจร DBA06 บริเวณ DBA65-01 สฟฟ.ตบ.DB65-03 หน้า ส่นง.ชนต่งนางบาช



แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ความผิดที่ผิดไปก็ผิดไป
— แต่ผิดแต่