



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๕๙๗ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สะวังจู

## วิทย์ขอดับไฟ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขนวน จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสินค้าสินสวคร. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ<br>และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก      | ถึง       | ผู้ควบคุมงาน  |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|----------|-----------|---|
| ๑   | SMF03    | ๙ พ.ค. ๖๗    | ๐๙.๐๐ น.    | ๑๖.๐๐ น. | แก้ไขจุดร้อน<br><br><b>เร่งด่วน</b>           | SMF๓S-๐๘ | เปิดใบมีด | ว่าที่ร้อยเอก วันชัย<br>เวชศาสตร์<br>เบอร์โทร ๐๘๗-๕๙๖๙๒๕๙<br>HOT LINE กระเช้า |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศวัสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมเจตน์ สะวังจู)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกข

๙ พ.ค. ๖๗

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF3 จาก SMF35-08 ถึง  
ในวันที่ 9 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 624/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชินดา บุญธรรม ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ชวโรดม สอนพันธ์  
6 พ.ค. 67


(ชินดา บุญธรรม)  
ผค.๓ กฟภ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. ผจก. อดิเทพ  
อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |                            |   |
|------------------------|---|----------|----------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | SMF03S-08   |          |                            |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 9 พ.ค. 67   | ระหว่าง  | 09.00 น.                   | ถึง 16.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟภ.คกข.  | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อน DIS SMF03S-08 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 642/2567  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู   |          |                            | วันที่ 6 พฤษภาคม 2567   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                            | วันที่ 6 พฤษภาคม 2567   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                            | วันที่ 6 พฤษภาคม 2567   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ<br>2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร<br>3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต |          |                            | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|---------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1                         | งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อนโดยวิธีชอทไลน์ 1.SMF3S-08(เลยปากซอยเรือนจำ)                    |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 2                         | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง                                     |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 3                         | SMF02VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SMF          | -          | L=2.8 MW.            |
| 4                         | SMF03VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SMF          | -          | L=5.0MW.             |
| 5                         | ย้ายโหลด SMF03 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF02   |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 6                         | SMF2S-08  | ปลด                                  | สับ                  |      | คกข.         |            | DIS โคงตาเคี้ยง      |
| 7                         | SMF3S-08  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | คกข.         |            | DIS เลยปากซอยเรือนจำ |
| 8                         | แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 9                         | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe                |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 10                        | เมื่อผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เรียบร้อยแล้ว |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 11                        | แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้   |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 12                        | คง Manual SMF02, SMF03 ระหว่างปฏิบัติงาน  |                                      |                      |      |              |            |                      |
| สิ้นสุด Switching ช่วงแรก |   |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 13                        | เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ                                  |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 14                        | ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว  |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 15                        | ย้ายโหลด SMF03 กลับจาก SMF02  |                                      |                      |      |              |            |                      |
| 16                        | SMF3S-08  | ปลด                                  | สับ                  |      | คกข.         |            | DIS เลยปากซอยเรือนจำ |
| 17                        | SMF2S-08  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | คกข.         |            | DIS โคงตาเคี้ยง      |
| 18                        | SMF02VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SMF          | -          | -                    |
| 19                        | SMF03VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SMF          | -          | -                    |
| สิ้นสุด Switching         |   |                                      |                      |      |              |            |                      |