



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๖๓๑ / ๒๕๖๘ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ..กสฟ.(ก๓) ..จะขอตัดไฟ TP.๒ เพื่อ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ KV. ด้านบัส ๒ สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๖ - F๑๐	๗ พ.ค. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.๒ , Main Bus ๒ ไม่มีไฟ ดึงทรักคอก ปลด Riser Pole พร้อมสับ กราวด์ F๖-F๑๐	TP.๒	Riser Pole F๖ - F๑๐	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายเชาว์ลิต นิลรอด ..ตำแหน่ง ..พช.๗.ผส.ก.กสฟ.(ก๓) ..โทร ..๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ..)
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓) ..
17 มี.ค. ๖8

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ..อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..ฟีดเดอร์ ..จาก ..ถึง ..
ในวันที่ ..ตั้งแต่เวลา ..น. ถึง ..น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ..

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..ฟีดเดอร์ ..จาก ..ถึง ..
ในวันที่ ..ตั้งแต่เวลา ..น. ถึง ..น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..

(..)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ..แผ่น
แผนผังแนบ ..แผ่น

ผจก. (สถานีฯ ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ..น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ