



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กบข.(บอ.)๗๙๗/๒๕๖๗

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ ทชีราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผบอ.กบข.ก.๓ จะขอตัดไฟแรงดันเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม พร้อมทดสอบฟังก์ชันการทำงานของตู้คอนโทรลรีโคลสเซอร์
สถานีสามพราน ๕ ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ลำดับที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAVBR-๐๕	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗	ตรวจสอบ ซ่อมแซม ตู้คอนโทรลรีโคลสเซอร์ โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด (DC to DC) พร้อมทั้งทดสอบฟังก์ชันการทำงานของตู้คอนโทรลรีโคลสเซอร์ (ย้ายโหลตออก)	รีโคลสเซอร์	รีโคลสเซอร์	นายนิพนธ์ เกิดความสุข โทร ๐๘๕-๒๙๐-๘๔๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ เกิดความสุข ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕-๒๙๐-๘๔๓๔

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.ก๓

สำหรับแผนการควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแบบ แผ่น

ผจก.(สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป

จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

มงคลชัย ๘ เม.ย. ๖๗

นายมงคลชัย ฉายาประเสริฐพร
ผ.บอ.(ก๓)