



Switching Deadline  
วันที่ ๗ ส.ค. ๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓(ปบ)๒๐๑๑ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุธา  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี ๓.....  
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F2 / กจ.	13 ส.ค.64	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน	เปิดวงจร Dis KCA 2S-01 หน้าสถานี	-	นายปวิช อินทรพรหม โทร 084-3151455

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปวิช อินทรพรหม.....ตำแหน่ง.....ทพง.๕.....โทร 084-3151455.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ก.ค.พ.

(นายณณมิตร สิริพรรค...)

ตำแหน่ง.....รองก.(ท)ปฏิบัติงานแทน.ผจก.ภฟจ.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ KCA2 จาก KSA 2S-01 ถึง  
ในวันที่ 13 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1027

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศนิศ ชาญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปวิช อินทรพรหม

๒๐๑

(นายณณมิตร สิริพรรค...)  
อ.ก.ร ม.ว.ล.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 1.....แผ่น

แผนผังแบบ..... -.....แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KCA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.ภฟจ.ภจ.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KCA02S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ส.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กจ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1027/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	4 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ส.ค. 64	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อน KCA02S-01 ย้ายโหลด KCA02 ไปรับไฟจาก KCA08						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	13.0 MW
3	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	18.0 MW
4	KCA02VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KCA	-	5.22 MW
5	KCA08VB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		KCA	-	4.0 MW
6	KCA02S-08	ปลด	สับ		กจ.	scada	SF6 สามแยกชุกกระโดน
7	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA	-	
8	KCA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA	-	
9	KCA02S-01	สับ	ปลด		กจ.	DIS	POT HEAD F.2
10	แจ้ง ฮอทไลน์ แก้ไขจุดร้อน KCA02S-01 ได้						
11	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
12	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
13	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
14	เมื่อ ฮอทไลน์ แก้ไขจุดร้อน DIS KCA02S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
15	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
16	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
17	KCA02S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.2
18	KCA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA	-	
19	KCA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA	-	
20	KCA02S-08	สับ	ปลด		กจ.	scada	SF6 สามแยกชุกกระโดน
21	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
22	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
23	KCA02VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KCA	-	
24	KCA08VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KCA	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							