



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) ๖๐๔ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจรรย์พฤกษ์

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟฉ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฉ.นครปฐม จะขอ Bypass RE ไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Re สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง๑ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPA07	6 กรกฎาคม 2566	9.00 น.	15.00 น.	เปลี่ยน Re วงเย็น	Bypass Re BPA7R-01 วงเย็น		นายพรมแดน สุทธิงาม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟฉ.นครปฐม โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจรรย์พฤกษ์)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟฉ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPA7 จาก BPA7R-01 ถึง
ในวันที่ 6/7/66 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1032/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต ขุนชู ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย พรมแดน สุทธิงาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฉ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมชาย ศรีจรรย์พฤกษ์)
รจก(ท) กฟฉ.นครปฐม.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณรีโกลเซอร์ บ้านวังเย็น BPA07R-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 ก.ค. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.นธ. งานที่ทำ สับ/เปลี่ยนรีโกลเซอร์ตัวใหม่ ผลิตภัณฑ์ Nulec ตามใบขอปฏิบัติงาน 1032/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	CB
3	BPA07R-01	Normal	Nonreclosing,GND		นธ.	-	R วังเย็น
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
5	DIS By Pass	ปลด	สับ		นธ.		DIS By Pass
6	BPA07R-01	สับ	ปลด		นธ.	-	R วังเย็น
7	DIS Source	สับ	ปลด		นธ.		DIS Source
8	DIS Load	สับ	ปลด		นธ.		DIS Load
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	CB
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	CB
16	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	DIS Source	ปลด	สับ		นธ.		DIS Source
18	DIS Load	ปลด	สับ		นธ.		DIS Load
17	BPA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		นธ.	-	R วังเย็น
20	DIS By Pass	สับ	ปลด		นธ.		DIS By Pass
21	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	CB
22	BPA07R-01	Nonreclosing,GND	Normal		นธ.	-	R วังเย็น
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							