



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๑ (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SA1-KT๖A	๔ ส.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Electrical Test	SA1 2212	SA1 2217
	KT7A					2232	2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ วงจร/หม้อแปลง SA1-KT๖A จาก SA1-2232 ถึง SAA๐3๐VB-01
ในวันที่ 4 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๑๔๗/๒๕๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ แก้วสมนึก ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ดวงฤทธิ์ สีงาว
25 ก.ย. 66 9

(นาย ศิริวัฒน์ แก้วสมนึก)
อตค.5 ๖แทน ขณ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (กฟผ.) SA1-KT7A					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ส.ค. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Electrical Test	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1147/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	26 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	กฟผ			วันที่	26 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร, นายจิรวัดน์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นางสาวพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	ตรวจสอบสถานะ SAA03BVB-01 สถานะ ปลอดภัย						
3	ตรวจสอบสถานะ SA1-2232, SA1-2237 สถานะ ปลอดภัย						
4	SAA03BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- INCOMING 3
5	แจ้ง กฟผ. รับทราบ ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
6	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
7	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	SAA03BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- INCOMING 3
10	SA1-2237	ปลอดภัย	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
11	SA1-2232	ปลอดภัย	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
12	ย้ายโหลด SA1-KT7A กลับจาก SA1-KT6A						
13	SAA03BVB-01	ปลอดภัย	สับ		SAA		- INCOMING 3
14	SAABVB-02	สับ	ปลอดภัย		SAA		- ขนานบัส 2-3
15	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
16	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 31363 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	25 กรกฎาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1		
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA1-KT7A (SA1-2232, 2237)		
งานที่ทำ	Electrical Test [Test หลังซ่อม OLTC]		
หมายเหตุ	SA1 KT7A สภพ "ปลด" ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 [ถ้าทดสอบผ่านจะนำเข้าใช้งาน]		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.