



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(รล.) ๒๓๘๑/๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๕
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไข SCADA แสดงค่า Analog ไม่ถูกต้อง สถานีไฟฟ้า
 สวมพรวน ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ดับไฟ 6VB-01	๑๕ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. วงจร 6VB 01 ๒. ดึง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ๓. ไม่สับกราวน์ ๔. ปลด Risor pole			นายปริตรภัทร อางศิริ ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.๔ โทร. ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 15 ก.ค. 65 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ L ฟีดเดอร์ SAB6 จาก SAB6V9-01 ถึง SAB6S-01
 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1156/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุปดพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.ปริตรภัทร อางศิริ
 8 ก.ค. 65

รทพร ตันต์เกษรศักดิ์
 (๐๙๖.๗ แทน นน.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
 เรียน ผจก. กฟภ.๓.คฟ.

อก.บข.(ก.๓), อก.จว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ - แผ่น
 ผจก. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน โลน SAB06 บริเวณ SAB06VB-01 - SAB6S-01 Dis.หัว Pot head.
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ก.ค. 65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กษ. (ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบแก้ไขค่า Analog ของ SCADA ตามใบขอปฏิบัติงาน 1156/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *รศพร* วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *รศพร* วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
3	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
4	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
5	- ย้ายโหลด SAB10 ไปจ่ายจาก SAB09						
6	SAB09S-04	ปลด	สับ		รศพร-	SCADA	SF6 อยู่ปรีชา
7	SAB10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รศพร-		SF6 ตรงข้ามร้านสดใส
8	- ย้ายโหลด SAB06 ไปจ่ายจาก SAB10						
9	SAB06S-03	ปลด	สับ		รศพร-		DIS ปากทางเข้าประตู1
10	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		CB SAB06
11	SAB06S-01	สับ	ปลด		รศพร-		DIS หัว Pot Head SAB06
12	- ดับไฟทำงาน SAB06VB-01						
13	SAB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		CB SAB06
14	แจ้งสถานะไฟดับให้กับข.รับทราบ						
15	แจ้งกับข.ลงรายละเอียด We Safe						
16	แจ้งกับข.ปฏิบัติงานได้						
17	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
18	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****						
19	หลังจากกับข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
20	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
21	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB			
23	- จ่ายไฟไลน์ SAB06VB-01							
24	SAB06VB-01	ทร็อค "Out service"	ทร็อค "In service"		SAB		CB	SAB06
25	- ย้ายโหลด SAB06 กลับคืนจาก SAB10							
26	SAB06S-01	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS	หัว Pot Head SAB06
27	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		CB	SAB06
28	SAB06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS	ปากทางเข้าประตู1
29	- ย้ายโหลด SAB10 กลับคืนจาก SAB09							
30	SAB10S-04	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6	ตรงข้ามร้านสดใส
31	SAB09S-04	สับ	ปลด		รถสพร-	SCADA	SF6	ตู้ปรีชา
32	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
33	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
34	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
***** สิ้นสุด Switching *****								