



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กษ.รล)๒๕๖๒/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ Bus transfer function ไม่ทำงาน สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01, 3VB-01, BVB-01	๑๔ กันยายน ๒๕๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบ Bus transfer function ไม่ทำงาน	OPEN BREAKER, TRUCK OUT	ไม่สับ GROUND, ไม่ปลดใบมีด RISER POLE	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ข.พ.รล.กษ.(ก๓) โทร.....๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
อก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BVB-๑
๓VB-๑

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 1, 2CVB จาก Breaker ถึง Truck out service
ในวันที่ 14 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1176

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กลิ่นประทุม
7 ก.ย. 64

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. ก๓

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สมพร รัตนอักษรโก
(๐๘๖. ๙ แทน นว.๐๗)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SME)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 5 (SME3VB-01, BVB-01, 1CVB-01, 2CVB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Bus transfer function	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1176/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	8 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- -
3	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- -
4	SME03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- โหลด 2.0 MW
5	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- โหลด 6.3 MW
6	ย้าย SME 3 ไปจ่ายจาก SME 6						
7	SMEBVB-01	ปลด	ล๊ပ်		SME		- ขนานบัส
8	SME03S-03	ปลด	ล๊ပ်		กาหลง		DIS ปากซอยวารีตีฟู้ดส์
9	SME03VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SME		- -
10	SMEBVB-01	ล๊ပ်	ปลด		SME		- ขนานบัส
11	ให้ปลด STEP Capacitor SME01CVB-01 และ SME02CVB-01 ออกทีละ STEP						
12	SME01CVB-01	ล๊ပ်	ปลด		SME		- CAP 1
13	SME02CVB-01	ล๊ပ်	ปลด		SME		- CAP 2
14	SMEBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		- ขนานบัส
15	SME03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		- -
16	SME01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		- CAP 1
17	SME02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		- CAP 2
18	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ และให้ปฏิบัติงานได้						
19	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		- -
20	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		- -
21	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
23	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- -
24	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- -
25	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- -

