



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตน) ๒๙๒๕ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลาเข้า Dis sw. ต้น Riser Pole สถานีไฟฟ้า บางปลา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAL๖VB-๐๑	๑๐ ต.ค. ๖๔	๐๘:๓๐ น.	๑๒:๐๐ น.	ตรวจสอบหน้าสัมผัสทางปลาเข้าDis sw. ด้าน Source พร้อมทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด	BAL ๖VB-๐๑	BAL ๖S-๐๑	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ พชง.๖ ๐๖๑๕๓๙๖๒๙๖
๒.	BAL ๑๐S-๐๑	๑๐ ต.ค. ๖๔	๑๓:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.		BAL ๑๐VB-๐๑	BAL ๑๐S-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พชง.๖ ผตบ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๖๑๕๓๙๖๒๙๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ชื่อนายสมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAL06 จาก BAL06VB-๐1 ถึง BAL06S-๐1
ในวันที่ 10-10-64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1300/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ BAL10 จาก BAL10VB-๐1 ถึง BAL10S-๐1
ในวันที่ 10-10-64 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์ดี ๓.๑.๖๔ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ

นายสมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผคฟ. กฟผ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี น.บ.๖๓)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐8:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางปลา
กำหนดวันที่ทำงาน	10/10/2564 เวลา 08.30 น. ถึง 10/10/2564 เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบหน้าสัมผัส BAL06S-01,BAL10S-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1300/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข วันที่ 7 ตุลาคม 2564
ตรวจสอบสวิตชิงโดย	รศทพ. วันที่ 7 ตุลาคม 2564
อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 7 ตุลาคม 2564
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี BAL, SMA							
1	ย้ายโหลด BAL06 ไปรับไฟจาก SMA13						
2	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	BAL06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	SMA13VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	BAL06S-05	ปลด	ล๊اب		ศูนย์ฯ		SF6 บ.แสงไทย
7	BAL06VB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
8	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด BAL10 ไปรับไฟจาก BAL05						
10	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
11	BAL05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
12	BAL10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
13	BALBVB-01	ปลด	ล๊اب		ศูนย์ฯ		
14	BAL05S-02	ปลด	ล๊اب		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีบางปลา (วงจรล่าง)
15	BALBVB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
16	BAL10VB-01	ล๊اب	ปลด		ศูนย์ฯ		
17	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
18	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
19	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
20	BAL06S-01	ล๊اب	ปลด		สค.		DIS Pot Head BAL06
21	BAL10S-01	ล๊اب	ปลด		สค.		DIS Pot Head BAL10
22	BAL06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAL		
23	BAL10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAL		
24	ตรวจสอบ BAL06VB-01,BAL10VB-01 ไม่มีไฟย้อนที่เบรกเกอร์				BAL		
25	BAL06VG-01	ปลด	ล๊اب		BAL		
26	BAL10VG-01	ปลด	ล๊اب		BAL		
27	SMA13VB-01,BAL05VB-01 "Off" Auto Reclose จนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
28	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตรวจสอบหน้าสัมผัสของ BAL06S_01,BAL10S-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
29	BAL06VG-01	ล๊اب	ปลด		BAL		
30	BAL10VG-01	ล๊اب	ปลด		BAL		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	BAL06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAL		
32	BAL10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAL		
33	BAL06S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS Pot Head BAL06
34	BAL10S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS Pot Head BAL10
35	ย้ายโหลด BAL10 คีนจาก BAL05						
36	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
37	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
38	BAL10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
39	BALBVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
40	BAL05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีฯบางปลา (วงจรถ่วง)
41	BALBVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
42	BAL05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
43	BAL10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
44	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
45	ย้ายโหลด BAL06 คีนจาก SMA13						
46	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
47	BAL06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
48	BAL06S-05	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 บ.แสงไทย
49	SMA13VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
50	BAL06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
51	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
52	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							