



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กฟส.(ปบ) ๒๑๗๗ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์นัท พิชิตสุวรรณโชติ  
ชื่อผู้ส่ง นายนนท์ศักดิ์ กล่อมดี

## Switching Deadline

15 ก.ย. 67

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อ แก๊วโซลูตรอน พัดเดอร์ ๑,๕,๙ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน  
ตามแผนผังสิ่งขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเดอร์	รับ/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA05	16 ก.ย.67	09.00 น.	12.00 น.	แก๊วโซลูตรอน	KSA05S-01 หน้า สฟฟ.กฟส		นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ชม.ปบ.
๒.	KSA01	19 ก.ย.67	09.00 น.	12.00 น.		KSA01S-03 โค้งอำเภอเก่า		
๓.	KSA01	19 ก.ย.67	09.00 น.	12.00 น.		KSA01S-04 ร้านธรรมบุญ		
๔.	KSA09	19 ก.ย.67	09.00 น.	12.00 น.		KSA09S-02 คลองท่าสาร		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร. ๐๘๑-๕๕๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๕๘๗๗๗๗ Long ๑๐๑.๕๕๕๕๕๕๐

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๐๑๐๗ Long ๑๐๑.๕๕๕๕๕๕๑

(นายนนท์ศักดิ์ กล่อมดี)  
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศพ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ KSA05 จาก KSA05S-01 ถึง -  
ในวันที่ 16 ก.ย-67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1355/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อมร โมกษพันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย ศักดิ์รินทร์ จิตติธนานท์


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กพร. กพล.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

  
(นาย/ศิริจันทร์ แก้ววิจิตร)  
๑๓๓-๕ ๒๓๓ ๒๒.คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแบบ - แผ่น



ผจพ. 1 (สถานี KSA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้ากำแพงแสน(KSA05S-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ย. 67	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กพส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1355/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 14 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนุช, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	Load = 1.62 MW
3	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	Load = 2.38 MW
4	ย้ายโหลด KSA05 ไปรับไฟจาก KSA04						
5	KSA04S-02	ปลด	สับ		กพส.	DIS	ตรงข้ามร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
6	KSA05VB-01	สับ	ปลด		KSA	-	-
7	KSA05S-01	สับ	ปลด		กพส.	DIS	POT HEAD F.5
8	KSA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA	-	-
9	แจ้งสถานะพื้นที่โฉบให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
13	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ "OFF" Auto Reclose วงจร KSA04VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
15	ย้ายโหลด KSA05 กลับจาก KSA04						
16	KSA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA	-	-
17	KSA05S-01	ปลด	สับ		กพส.	DIS	POT HEAD F.5
18	KSA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
19	KSA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	ตรงข้ามร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
20	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	-
21	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							