



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนช.(นฟ.)-๓๑๑๑/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline  
26 ธ.ค. ๖๔

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับระดับฐานหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๒ ที่สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี๑ ตามรูปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๗ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV รหัส NCA2VCB-01 ที่สถานีไฟฟ้านครชัยศรี๑ (ทริกเอาท์)			นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.นฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ช.ก.บช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ CAP2 จาก NCA2VCB-๐1 ถึง

ในวันที่ 27 ๑๐ ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 139๐

พนักงานศูนย์ฯ นาย ทวีศักดิ์ ชื่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอัครัง ตันภูมิประเทศ

26 ธ.ค. ๖๔

ท.ผ.นฟ.(ก.๓)  
อ.ก.นช.(ก.๓)  
๖๕๐. ทน.๒๕๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี ๔๖.7)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ปรับฐาน NCA-TS2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1390/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 26 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโนช 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานด้าน NCA-TS2 (รับไฟจาก NCA02CVB-01)						
3	ตรวจสอบ NCA02CVB-01 อยู่สถานะ Manual						
4	ทำการปลด CAP ด้าน บัส 2 รหัส NCA02CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
5	NCA02CVB-01	สับ	ปลด		NCA		- CAP 2
6	NCA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCA		- CAP 2
7	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NCA02CVB-01 ไฟดับเรียบร้อย (ดับไฟไว้ 15 นาทีก่อนสับกราวด์)						
8	NCA02CVG-01	ปลด	สับ		NCA		- กราวด์ CAP2
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถทำงาน ปฏิบัติงานด้าน NCA-TS2 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	NCA02CVG-01	สับ	ปลด		NCA		- กราวด์ CAP2
12	NCA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCA		- CAP 2
13	NCA02CVB-01	ปลด	สับ		NCA		- CAP 2
14	นำ CAP ด้านบัส 2 รหัส NCA02CVB-01 เข้าระบบทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาจ่าย						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

