



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๓๖๐๔/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร 5
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	SME๓YB-๐๒	๒๗-๒๙ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV รหัส SME๓YB-๐๒ เพื่อตรวจสอบ คุณภาพ SF๖ Gas	ดำเนินการปลด CB ๑๑๕ kV รหัส SME๓YB-๐๒ พร้อมใบมีดหัวท้าย รหัส SME๓YS-๐๓, ๓YS-๐๔ นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ กบส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีตลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SME3YB-02 SME3YB-02 SME3YS ๐๑, ๐5
ในวันที่ ๒๗-๒๙ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๓๐ น. ถึง ๑๖-๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1407/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกทนต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ดีตลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

พนพล
(นายพนพล ดีตลอด)
๐๑๐.5 ทน. น.ค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี นพทรสาร 5)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ขึ้นดวง อภ.บช.(ก.3)
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณศิลป์ ตำแหน่ง อภ.บช.(ก.3)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อุดมกุลศรี ตำแหน่ง อภ.บช.
เลขที่ กบส.(บส.1) (ก) 2271/ วันที่ 15 ก.ย. 2566
2566

ส่งวันที่.....เวลา.....
ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วย กบส. ได้จัดส่งพนักงานเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข Switchgear ระบบ 115kV ภายในสถานีไฟฟ้าเขต กฟภ.3 ในวันที่ 18-19 และ 27 - 29 ก.ย. 66 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
กระทุ่มแบน 1	18-19 ก.ย. 66	ตรวจสอบ DS115kV รหัส 5YS-02 และ 5YS-03 กรณีฐานโครงสร้างมีการทรุดตัวจึงทำให้ busbar มีการโก่งตัว	Switching ตามแผนงานจ้างเปลี่ยน DS115kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1
สมุทรสาคร 5	27-29 ก.ย. 66	ตรวจสอบแก้ไข CB115kV รหัส 3YB-02 กรณีผลการทดสอบคุณภาพ Gas SF6 ผิดปกติ	ปลด CB115kV รหัส 3YB-02 และ ปลด DS115kV รหัส 3YS-03, 3YS-04


ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
2. ขอให้ กบช.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)

โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายนิโรจน์ ปั้นแดง ผชน.8 กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0847244245
2. นายพิริยะ ภูลสนอง ขผ.บส.1(ก) กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0819819051
3. นายวุฒิพร อุทธาโกสม พชง.7 ผบส.1(ก) กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0836866051
4. นายธีรเดช สัญญะรัตน์ ชชง. ผบส.1(ก) กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0860523818
5. นายพิทพงษ์ ดีนาค พชร.(บ) ผบร.
6. นายมงคล พรหมใจ พชร.(บ) ผบร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายพิทยา ปาละคะ)
ร.ก.บส. ปฏิบัติงานแทน อภ.บส.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีสมุทรสาคร 5
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27-29 ก.ย. 66 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบ GAS SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1407/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 19 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย บุณิม วันที่ 19 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย บุณิม วันที่ 19 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	- เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30น.						
3	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		CB 115kV
4	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115kV
5	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115kV
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ						
7	แจ้ง กบข.ทำการทดสอบไฟดับให้เรียบร้อย						
8	แจ้ง กบข.ทำการลง WE SAFE ให้รับทราบ						
9	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
10	หลังจาก กบข.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
12	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115kV
13	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115kV
14	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		CB 115kV
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							