

Switching Deadline

7 ต.ค. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ก.๓) ๑๔๖๕/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า..... AVR เขาช่องคับ
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๙ ต.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR เขาช่องคับ โดยสับ Bypass , ปลดไบเมิต ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายภัทล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ LNA7 จาก LNA7R-03 ถึง LNA7R-03

ในวันที่ ๙ ต.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1442/2567

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิรุตจณ์ ร่วมโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดิยะตาม

(นายภัทล ดุ้ยเต็มวงศ์)
วิศวกร.๗ กฟผ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๘. กฟผ.๒๖๖.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(เอกพงศ์ พุฒิชัย)
๒๖.๙.๖๗
ท.ม.ก.กฟส.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR เขาช่องคับ LWA07R-03		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1442/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 2 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		DAA		-
4	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	AVR	ทุ้งแสม
5	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	ทุ้งแสม
6	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
7	LWA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	สามแยกหนองปรือ
8	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		-
9	BOU02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BOU		-
10	LWA07R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	R	บ้านเข้าช่องคับ
11	LWA07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	บ้านเข้าช่องคับ
12	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BOU02						
13	BOU02S-05	ปลด	สับ		หปร.		SF6 จุดแบ่งแดน หปร.ดช.
14	DAA09S-05	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 ก่อนถึงวัดเขาหินกอง
15	ย้ายโหลด LWA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA09						
16	DAA09S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 Tie Line แยกหนองเปราะ
17	DAA09S-14	ปลด	สับ		ดช.		DIS ปากทางเข้าบ.จัสเทล
18	LWA07R-03	สับ	ปลด		ดช.		R บ้านเข้าช่องคับ
19	DAA09S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 Tie Line แยกหนองเปราะ
20	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
21	ตรวจสอบ SF6 Bypass AVR เขาช่องคับ รหัส LWA07S-06 อยู่สถานะ Open+Lock						
22	Sw. Load	สับ	ปลด		ดช.		R เขาช่องคับ
23	Sw. Source	สับ	ปลด		ดช.		R เขาช่องคับ
24	แจ้งชุด กสฟ. ทำการลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
26	DAA09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		DAA		-	-
27	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	
28	LWA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R	สามแยกหนองปรือ
29	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		-	-
30	BOU02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BOU		-	-
31	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
32	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R	ทุ่งแสม
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
33 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ								
34	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
35	DAA09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		DAA		-	-
36	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-	
37	LWA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R	สามแยกหนองปรือ
38	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		-	-
39	BOU02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BOU		-	-
40	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
41	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R	ทุ่งแสม
42	Sw. Load	ปลด	ล๊ับ		ดช.		R	เขาช่องค้ำ
43	Sw. Source	ปลด	ล๊ับ		ดช.		R	เขาช่องค้ำ
44 ตั้ง Manual TAP LWA07R-03 (AVR.เขาช่องค้ำ) ให้อยู่ที่ TAP=1								
45 ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนกลับจาก LWA07								
46	DAA09S-11	ปลด	ล๊ับ		ดช.	SCADA	SF6	Tie Line แยกหนองเปราะ
47	DAA09R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
48	DAA09S-14	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS	ปากทางเข้าบ.จัสเทล
49	DAA09S-11	ล๊ับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6	Tie Line แยกหนองเปราะ
50 ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนกลับจาก BOU02								
51	DAA09S-05	ปลด	ล๊ับ		ดช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงวัดเขาหินกอง
52	BOU02S-05	ล๊ับ	ปลด		หปร.		SF6	จุดแบ่งแดน หปร.ดช.
53	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
54	DAA09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		DAA		-	-
55	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
56	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
57	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	
58	LWA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R	สามแยกหนองปรือ

