



วิทย์ขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ) 04060
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอจ่ายโหลด/ตั้งManual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้วไขจตุรอนSF๖ QY1๑๒S-๐๗
ข้างช.คานไม้...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๒	๒๓ พ.ย. ๖๗	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้วไขจตุรอนSF๖ QY1๑๒S-๐๗ ข้างช.คานไม้	OY1๑๒S-๐๗	OY1๑๒S-๐๗	นายนิตินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกฉิม.....ตำแหน่ง.....ช.ผ.ปบ.....โทร.....๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๙๕๘ Long : ๑๐๐.๒๖๙๕

ลงชื่อ.....
(นายวณภูมิ บำรุงศรี)
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่ 23 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐9:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1698/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... โทร..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย..... ผูกฉิม

.....
(.....)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สฟส., กฟผ. อสม.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊สจุดร้อน SF6 รหัส OYI02S-07 ช่างชอยคานเโบ้						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	แก๊สจุดร้อน SF6 รหัส OYI02S-07			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1698/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฒ่า ทองย้อย				วันที่	19 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	19 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
3	ONC06VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
4	OYI-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
5	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
6	ย้ายโหลด OYI บางส่วนไปรับไฟจาก ONC06						
7	ONC06S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ดอนทราย
8	OYI02S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 ช่างชอยคานเโบ้
9	หลังจากทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
10	แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการแก๊สจุดร้อน ของ SF6 OYI02S-07 ช่างชอยคานเโบ้						
11	ขณะปฏิบัติงานให้คง Manual OYI02VB-01, ONC06VB-01 ไว้						
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
13	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
14	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
17	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
18	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
19	จ่ายไฟ						
20	ย้ายโหลด OYI บางส่วนกลับคืนจาก ONC06						
21	OYI02S-07	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ช่างชอยคานเโบ้
22	ONC06S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 ดอนทราย
23	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
24	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
25	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
26	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แก้ไขจุดร้อน OY102s-07 ข้างอาคารแป๊ะ



ขอขยายหลอดเปิด DIS OY102s-07
แก้ไขจุดร้อน (วิธีขอพไลน์)

ขอขยายหลอดเปิด DIS OY102s-07
แก้ไขจุดร้อน (วิธีขอพไลน์)

Underground Cable

OYL6S-11