



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)325/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

02 ธ.ค. 66

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา Relay communication fail สถานีไฟฟ้า เอกชัย1,พุทธมณฑล2 และ นครปฐม2 ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.เอกชัย1 BYB-01	2 ธ.ค. 2566	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay communication fail	Open CB , BYS-01 และ BYS-02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
2.	สฟฟ.พุทธมณฑล2 BYB-01	3 ธ.ค. 2566	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay communication fail	Open CB , BYS-01 และ BYS-02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
3.	สฟฟ. นครปฐม2 BYB-01	3 ธ.ค. 2566	13.00 น.	16.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay communication fail	Open CB , BYS-01 และ BYS-02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วศก.4 โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 พิดเดอร์ MSKV จาก OPUBYS01/02 ถึง OPUBYB-01
ในวันที่ 30 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1784/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลือ ศรีเน้ 66 ประสานงานการขอตัดไฟกับ k. นรสรณะ เอ็งเจริญสุข
2 ธ.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *กฟผ.3*

อก.สฟ.(ก.3), จ.ค.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ทรงชนะ
(นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข)
วศก.5 แทนผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี นครปฐม 2 (OPU))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ท.ม.ปค.	<i>กฟผ.3</i>	30 พ.ย. 66
พชง./วศก.	ทรงชนะ	30 พ.ย. 66

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีขานครปฐม2 (NPU0BYB-01) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 3 ธ.ค. 66 | ระหว่าง 13.00 น. | ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสฟ.(ก3) | งานที่ทำ | แก้ไข Relay Communication ตามใบขอปฏิบัติงาน 1784/66 |
| | | | Communication Fail |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีไพฑูริ | | วันที่ 2 ธันวาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 2 ธันวาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 2 ธันวาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรววัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นาย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นาย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้งพนักงานสถานีขานครปฐม2 ตรวจสอบ NPU0BYB-01 อยู่สถานะ <u>"OPEN"</u>						
3	NPU0BYS-01	สับ	ปลด		NPU		- ใบมีด 115 เควี
4	NPU0BYS-02	สับ	ปลด		NPU		- ใบมีด 115 เควี
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้ง กสฟ.(ก3) Test ไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
7	หลังจาก กสฟ.(ก3) Test ไฟทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
8	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
9	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
10	แจ้งพนักงานสถานีขานครปฐม2 ตรวจสอบ NPU0BYB-01 อยู่สถานะ <u>"OPEN"</u>						
11	NPU0BYS-01	ปลด	สับ		NPU		- ใบมีด 115 เควี
12	NPU0BYS-02	ปลด	สับ		NPU		- ใบมีด 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							