



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.คณ.(ปบ) 229/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 5 มี.ค. 2568

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟส.คณ.

Switching Deadline

19 มี.ค. 2568

ด้วย ภฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้ไลน์สายส่งแยกนางบวช-บ้านบางแอก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 02	15 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/ขาดสายบริเวณแยกนางบวช-บ้านบางแอก	ดิสชั่วคราว อู่ช่างเลื่อน	DBA2S-04 บางแอก	นายอรรถพล อินพลอย พงษ์.3 097-3232579
2	DBA 02	23 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA2S-16 ร้านเป็ดหมอน้ำ	ดิสชั่วคราว อู่ช่างเลื่อน	
	DBA 03	23 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA3S-01 หน้า สฟพ.คบ.	DBA3S-02 บางแอก	
	DBA 04	23 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA4S-01 หน้า สฟพ.คบ.	ดิสชั่วคราว เต็นท์รถนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1.4 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขม.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.807105... Long: ...100.120579.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.791175... Long: ... 100.104442.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟส.คณ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DBA2 จาก DBA2S-16 ถึง DIS ช.๓.0'ห้องลิ้น
ในวันที่ 23 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 445/2568
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2,3 พีดเดอร์ DBA3,4 จาก DBA3,4 S-01 ถึง DBA3S-02, DIS ช.๓.16'ห้องลิ้น
ในวันที่ 23 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กลิ่นประทุม ประธานงานการขอดับไฟกับ นายวริทธิ์ ตรีศักดิ์
16 มี.ค. 68

(นาย จิรวัฒน์ เกียรติวิภา)
วตท.5 ๖๖๖ นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.อ.อ.ย., นพ.อ.อ.ค.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ แยกนางบวช						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มี.ค. 68	เวลา	08.30	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน 445/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	16 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	16 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย							
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.พิชชา,น.ส.สุภัชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
4	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
5	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
6	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		- -
7	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		- -
8	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		- -
9	ย้ายโหลด DBA 2 บางส่วนไปจ่ายจาก XCA 1						
10	DBA02S-04	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 บางแอก
11	XCA02S-05	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 ร้านประเสริฐยนต์
12	DIS ชั่วคราว โหลด DBA2	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวอยู่ข้างเลื่อน
13	ย้ายโหลด DBA 3,4 บางส่วนไปจ่ายจาก XCA 2						
14	XCA02S-07	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 หมอจรรย์
15	DIS ชั่วคราว โหลด DBA4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวเต็นรถนางบวช
16	DBA03S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สข.		SF6 บางแอก
17	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
18	DBA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ร้านเปิดหมอน้ำ
19	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		- -
20	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		- -
21	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
22	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.4


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ตรวจสอบ SF6 DBA2S-02 รั้นตัดผมนางบวช สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
25	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
26	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
27	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
29	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
30	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
31	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
32	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
33	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		- -
34	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		- -
35	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
37	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
38	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
39	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA		- -
40	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		- -
41	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		- -
42	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
43	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
44	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
45	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G4						
46	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
47	DBA02S-16	ปลด	สับ		ดบ.		DIS รั้นเปิดหม้อน้ำ
48	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
49	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
50	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		- -
51	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		- -
52	ย้ายโหลด DBA 3,4 บางส่วนกลับจาก XCA 2						
53	DBA03S-02	ปลด	สับ		สข.		SF6 บางแอก

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควีใต้สถานีต่ง

วงจร DBA02 บริเวณ DBA2S-16 ถึง DIS ชั่วคราวอยู่ข้างสถานี

วงจร DBA03 บริเวณ DBA3S-01 ถึง DBA3S-02 บางแยก

วงจร DBA04 บริเวณ DBA4S-01 ถึง DIS ชั่วคราวต้นทางบางซ



สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

[Handwritten signature]

4. วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน