



## วิทยขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปป) ๓๙๘ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สະวังจូ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(อ.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสมุทร๖ ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF03	๓ เม.ย. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๓S-๐๑	เปิดใบมีด	HOT LINE กระเช้า
๒	SMF03	๓ เม.ย. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๓S-๐๔	OFF	HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสร.ศาสตร.์.สงวนพันธ์ุ.....ตำแหน่ง..ท.ผ.ป.น.....โทร.....๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓. พิพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม.....

ลงชื่อ.....

(นายสมเจตน์ สະวังจូ...)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ SMF03 จาก SMF3S-01 ถึง SMF3S-01  
ในวันที่ 3 พ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 562/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ SMF03 จาก SMF3S-04 ถึง SMF3S-04  
ในวันที่ 3 พ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นีร์ลัท โพธิ์โพธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสวัสดิ์ ศาสตร์ ลังเวฬุ

(นายโพธิ์โพธิ์ โพธิ์โพธิ์)  
อสก.5 แทน นพ.ดพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. คกฟ.  
อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจฟ. (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMF03S-01 และ SMF03S-04				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 เม.ย. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 562/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	29 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายวัฒนา, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นางสาวสุภัสชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 4.0 MW
3	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 5.0 MW
4	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 5.5 MW
5	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF01						
6	SMF03S-13	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 โด่งยายขาว
7	SMF03S-11	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 ก่อนถึงคลองกระโเจน
8	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF02						
9	SMF02S-08	ปลด	สับ		คกข.		DIS โด่งตาเคี้ยง
10	SMF03VB-01	สับ	ปลด		SMF		- -
11	SMF03S-01	สับ	ปลด		คกข.		DIS POT HEAD F.1
12	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-01 ได้						
13	ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual SMF02 ไว้						
14	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่1 ***							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-01 แล้วเสร็จ						
16	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน กลับจาก SMF02						
17	SMF03S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.1
18	SMF03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		- -
19	SMF03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ปากทางวัดเจษ
20	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-04 ได้						
21	ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual SMF02 และ SMF03 ไว้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่2 ***							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-04 แล้วเสร็จ						
23	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB
24	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน กลับจาก SMF02						
25	SMF03S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 ปากทางวัดเจษ
26	SMF02S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS โด่งตาเคี้ยง
27	- ย้ายโหลด SMF03 บางส่วน กลับจาก SMF01						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SMF03S-11	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงคลองกระโจน
29	SMF03S-13	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6	โค้งยายขาว
30	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
31	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
32	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
*** <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u> ***								