



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 01495  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวันภูมิ บำรุงศรี

## วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

25/04/68

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหนด/ตั้ง Manual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อน DIS SAB๐๔๕-๐๑  
หน้าสถานี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงาน/บริเวณ                     | จาก       | ถึง       | ผู้ควบคุมงาน                     |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| ๑   | SAB๐๔    | ๒๖ เม.ย. ๖๘  | ๐๙.๓๐       | ๑๖.๓๐   | แก้ไขจุดร้อน SAB ๐๔๕-๐๑<br>หน้าสถานี | SAB๐๔๕-๐๑ | SAB๐๔๕-๐๑ | นายนิธินัย ผูกฉิม<br>๐๘๖-๓๐๗๗๗๖๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ข.ผ.บ. โทร ๐๘๖-๓๐๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☐ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๓๑๖๘ Long : ๑๐๐.๒๒๙๐๗

ลงชื่อ

(นายวันภูมิ บำรุงศรี)

ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB๐๔ จาก SAB๐๔๕-๐1 ถึง -  
ในวันที่ 26 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 655/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ น.ร. สุภัทรา วงศ์บุญกลาง ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนิธินัย ผูกฉิม

จ.จ.ก.

(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญกลาง)

จศก. 5 แทน ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สามพราน

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา .....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)



งานวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2568 แก้ไขจุดร่อน SAB04s-01 หน้าสถานี

