



Switching Deadline

21 เม.ย. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(มก.) 669/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ 21 เมษายน 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผ.มก.กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อซ่อมแซมรอยแตกร้าวน้ำ พร้อมทาสีผนัง บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า
กำลัง TP1&TP2 ที่สถานีไฟฟ้าอ้อใหญ่ 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.อ้อมใหญ่4 ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	22 เม.ย. 68 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	24 เม.ย. 68 เวลา 18.00 น.	เพื่อซ่อมแซมรอยแตกร้าวน้ำ พร้อม ทาสีผนัง บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	เบรกเกอร์ 115 ป้องกันหม้อแปลง TP1 รหัส OYM2YB-01 และ ปลด DS- 01,02&03	เบรกเกอร์ Inc.1 รหัส และOut service	นายณัฐสิทธิ์ กิจสฤติย์ 087-0762323
2.	สฟฟ.อ้อมใหญ่4 ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP2	25 เม.ย. 68 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	27 เม.ย. 68 เวลา 18.00 น.	เพื่อซ่อมแซมรอยแตกร้าวน้ำ พร้อม ทาสีผนัง บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP2	เบรกเกอร์ 115 ป้องกันหม้อแปลง TP2 รหัส OYM3YB-01 และ ปลด DS- 01,02&03	เบรกเกอร์ Inc.2 รหัส และOut service	นายณัฐสิทธิ์ กิจสฤติย์ 087-0762323

หมายเหตุไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ผ.ม.ก. โทร 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด2. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TP1 จาก ถึง
ในวันที่ 22-24 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 666/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดักกัสิทธิ์ เอี่ยมระอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ อ.ก.ปบ.

(.....นายสุวิทย์ นนทบุณยกุล.....)

อ.ก. 5 แทน ท.ก.ด.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นพส. นพส

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี - Oym -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- [illegible]

