



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๗๒๗ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ้อไฟ

# วิทยุขอตัดไฟ

# Switching Deadline

07/02/68

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอย้ายโหลด เพื่อให้ชุดขอทไลน์สมุทรสาคร แกะไขจุดร้อน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
<del>๑</del>	<del>SMB๐๒</del>	<del>๐๙ ก.พ.๖๘</del>	<del>๑๑.๐๐ น.</del>	<del>๑๑.๐๐ น.</del>	<del>แกะไขจุดร้อน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘</del>	<del>SMB๐๘S-๑๓ บ.สยามสมุทรไฟ เซนฟู้คส์ (CLOSE)</del>	<del>SMB๐๘S-๑๓ บ.สยามสมุทรไฟ เซนฟู้คส์ (OPEN)</del>	<del>นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐</del>
๒	SMB๐๒	๐๙ ก.พ.๖๘	๑๑.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMB๐๒-๐๒ ตรงข้าม รพ.วิภา ราม (CLOSE)	SMB๐๒-๐๒ ตรงข้าม รพ.วิภา ราม (OPEN)	
๓	SMB๐๒	๐๙ ก.พ.๖๘	๑๑.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMB๐๒-๐๑ หน้าสถานีฯ สค.๒ (CLOSE)	SMB๐๒-๐๑ หน้าสถานีฯ สค.๒ (OPEN)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พงษ.๒ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอ้อไฟ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMB02 จาก SMB 025-02 ถึง  
ในวันที่ 9 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 269/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SMB02 จาก SMB 025-01 ถึง  
ในวันที่ 9 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรรณ แก้วฉิมฉิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย จิรวรรณ บุญพร้อม  
4 ก.พ. 68

นาย จิรวรรณ แก้วฉิมฉิน  
วศก-5 66คน นค.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทศ. สด.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMB02S-01,SMB02S-02					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.พ. 68	ระหว่าง	11.00 น.	ถึง	13.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	269/68	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>น.ส.สุภัสชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SN2-2212	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SN2-2222	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
4	SMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	Load = 3.6 MW
5	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	Load = 2 MW
6	<b>พร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ DIS SMB02S-02 ตรงข้าม รพ.วิภาวราม</b>						
7	<b>ย้ายโหลด SMB02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMB07</b>						
8	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส
9	SMB02S-04	ปลด	สับ		สค.	DIS	เลย บ.โชคสถาพร
10	SMB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ปากทางสวนส้ม
11	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	ขนานบัส
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
14	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
15	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
17	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร SMB02, SMB07 และ SMB12 ไว้ตลอดเวลา						
18	SN2-2212	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
19	SN2-2222	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
20	<b>เมื่อแก้ไขจุดร้อนที่ DIS SMB02S-02 ตรงข้าม รพ.วิภาวราม แล้วเสร็จ</b>						
21	<b>พร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ DIS SMB02S-01 Pot Head</b>						
22	SN2-2212	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
23	SN2-2222	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
24	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส
25	SMB02S-02	ปลด	สับ		สค.	DIS	ปากทางสวนส้ม
26	SMB02VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
27	SMB02S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	POT HEAD F.2
28	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB	-	ขนานบัส
29	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
31	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
34	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร SMB02 และ SMB07 ไว้ตลอดเวลา						
35	เมื่อแก้ไขจุดร้อนที่ DIS SMB02S-01 Pot Head แล้วเสร็จ						
36	SMBBV-01	ปลด	ล๊اب		SMB		- ขนานบัส
37	SMB02S-01	ปลด	ล๊اب		สค.		DIS POT HEAD F.2
38	SMB02VB-01	ปลด	ล๊اب คง "OFF" Reclose		SMB		-
39	SMB02S-01	ล๊اب	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		DIS <i>สส ข. โหดบัสเตอร์</i>
40	SMBBV-01	ล๊اب	ปลด		SMB		- ขนานบัส
41	SN2-2212	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
42	SN2-2222	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	SMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
44	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						