



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 ก.พ. 68

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 011 /2568

วันที่ 11 ก.พ. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัชร์นันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกอภิชัย จันทร์เพ็ญ

ตำแหน่ง ข.ค.บ. รักษาการแทน ข.ค.บ. รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.บ.บ.

ด้วยการไฟฟ้า...กฟส.สามชุก... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้าสามชุก...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...1...แผนผัง ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA1	16 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปกเสาและพาดสาย	DISชั่วคราว หอมเตย	DIS XCA01S-07 โรจวิชัย	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 7 เครื่อง 1,000 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 190 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกอภิชัย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ข.ค.บ.บ. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.775541, 100.090621
3.2 สิ้นสุด 14.764060, 100.093919

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ XCA01 จาก DIS 61.หอมเตย ถึง DIS XCA01S-07 โรจวิชัย.

ในวันที่ 16 ก.พ 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 335/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

ออกเอกกทกข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย...สามารถ... จิตมานะศักดิ์... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกอภิชัย จันทร์เพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พล.ร.ร. พล.ร.ด.บ.

.....อก.บ.บ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

.....
(ทว.สว.ร.ก.บ.บ. รง.ด.บ.บ.บ.บ.)

จตค 5 แทน ทพ.ท.บ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.หอมเตย - DIS XCA01S-07 (โรงสีสุชิน)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 335/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรสิทธิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นส.สุภัชชา, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA	-	-
2	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
3	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
4	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
7	ย้ายโหลด XCA01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA02						
8	XCA02S-07	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	หมอจรัญ
9	DBA02S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	บางแอก
10	DIS ชค.ไลน์ XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	หอมเตย
11	XCA02S-07	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	หมอจรัญ
12	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
13	DBA02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.	DIS	โรงสีสุชิน
14	แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
17	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
18	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA	-	-
19	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	-
20	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	-
21	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
23	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
24	แจ้ง กฟส.สข.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อ กฟส.สข.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	XCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		XCA	-	-
27	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-
28	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
30	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
31	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
32	แจ้ง กฟส.สข ทำการปลด Short Ground จุด G1							
33	แจ้ง กฟส.สข ทำการปลด Short Ground จุด G2							
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
35	DBA02S-05	ปลด	สับ		สข.		DIS	โรงสีสุชิน
36	ย้ายโหลด XCA01 บางส่วนกลับจาก DBA02							
37	XCA02S-07	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หมองจรัญ
38	DIS ชค.ไลน์ XCA01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	หอมเตย
39	DBA02S-04	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	บางแวก
40	XCA02S-07	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	หมองจรัญ
41	XCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		XCA		-	-
42	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	-
43	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	-
44	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
45	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
46	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ดับไฟปักเสาและพาดสาย
บริเวณDISชั่วคราวหอมเตย ถึง DISโรงสีสุรินทร์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ผู้ขอตรวจวัดจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พทง.4 ผกป.กพส.สามชุก
ผู้ขอตรวจวัดจุด G2
นาย บัณฑิต เทพบุตร พทง.5 ผกป.กพส.สามชุก

