

Switching Deadline

16/03/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.)...../๒๕๖๗..

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่.....๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี
ของสถานี OND ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OND09	๑๗ มี.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	OND09S-02	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี ผขพ.ที่ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู.....ตำแหน่ง พชง.๖ ผปป.....โทร.....๐๖-๓๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ OND95-02 จาก OND95-02 ถึง -
ในวันที่ 15 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 424/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ ศรีจันทร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ เล. เกียรติศักดิ์ ภาวนะ


(ผอ.สายพิชฌา พงษ์ศิริ)
วสค. อภทหนพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ผอ. อภท. ๑๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เฟิร์สซูเปอร์ฟู้ดส์ (OND09S-02)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนโดยวิธี Hotline ตามใบขอปฏิบัติงาน 424/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 16 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 16 มีนาคม 2567
	1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒน, นายพชชา, นายวิรัช, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
3	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
4	ONA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	-
5	ONA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	-
6	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
7	OND06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	-
8	OND09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	-
9	ย้ายโหลด OND09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ONA06						
10	ONA06S-05	ปลด	สับ		อมน.	SF6	หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ
11	ONA05S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA SF6	หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ
12	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA	-	ขนานบัส
13	OND09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	เฟิร์สซูเปอร์ฟู้ดส์
14	ONA05S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA SF6	หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ
15	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA	-	ขนานบัส
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
20	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
21	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
22	ONA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	-
23	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND	-	-
24	OND06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND	-	-
25	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร ONA06VB-01 และ OND09VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
27	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
28	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	ONA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-	-
30	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-	-
31	OND06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-	-
32	ย้ายโหลด OND09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ONA06							
33	ONA05S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ
34	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		-	ขนานบัส
35	OND09S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	เฟิร์สซูเปอร์ฟิวส์
36	ONA05S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ
37	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		-	ขนานบัส
38	ONA06S-05	สับ	ปลด		อมน.		SF6	หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ
39	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	-
40	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	-
41	ONA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-	-
42	ONA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-	-
43	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
44	OND06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	-
45	OND09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								