



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๓๙๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สะวังจู

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกช.


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสินสวคร. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF02	๒๔ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยนDISเป็นSF๖ เร่งด่วน	SMF๒S-๐๔	SMF๒S-๐๔	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชช ศาสตร์เบอร์โทร ๐๘๗- ๔๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สว่างพนธ์ ตำแหน่ง ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.คกช

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SMF2 จาก SMF2S-04 ถึง -
ในวันที่ 24 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 441/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.สรวิศ สว่างพนธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟภ.สินสวคร. ด.ทพ.พัชร


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ.คกช.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายอภิรักษ์ คุ้มฉาย)
๒๓.๓.๖๗



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMF02S-04 DIS.ปากทางวัดเจษฎา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 มี.ค. 67 ระหว่าง 8.00 ถึง 16.00
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.คกข. งานที่ทำ ติดตั้ง SF6 แทน DIS (SMF02S-04) ตามใบขอปฏิบัติงาน 441/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 22 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
3	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
4	- ย้ายโหลด SMF02 ไปจ่ายจาก SMF03						
5	SMF02S-08	ปลด	สับ		คกข.		DIS โค้งตาเคี้ยว
6	SMF02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากทางวัดเจษฎา
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟฟ.โคกขามรับทราบพร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
8	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้าทำการ Test ไฟดับก่อนปฏิบัติงาน (ไม่มี short ground)						
9	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้าปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
10	ตรวจสอบ SF6 รหัส SMF02S-04 ให้ปลดโซว "OPEN"พร้อมล๊อคคานก่อนทำการจัม SF6 รหัส SMF02S-04 เข้า						
11	หลังจากชุดฮอตไลน์กระเช้าจัมสายเข้า SF6 เสร็จ						
12	- ย้ายโหลด SMF02 กลับคืนจาก SMF03						
13	SMF02S-04	ปลด	สับ		คกข.		SF6 ปากทางวัดเจษฎา
14	SMF02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS โค้งตาเคี้ยว
15	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
16	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							