



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 เม.ย. 67

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชชาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๑ (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผนนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT7A	๑๑ เม.ย. ๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Clean Tx	SA1 2232	SA1 2237
					Metering & Lubricate DS.,		
					ปลด Barrier SAC		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT7A จาก SA1 2232 ถึง SA1 2237
ในวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๕๖๗/๒๕๖๗

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ แก้วอัมรินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
๕๑ มี.ค. ๖๗

(นาย ศิริวัฒน์ แก้วอัมรินทร์)
ยศ. 5 ๖๓๓ ขบ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กษ. ๐๓๓. กษ. กษ.

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานีฯ SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (SA1-KT7A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 เม.ย. 67	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Clean Tx ปลด Barrier SAC	ตามใบขอปฏิบัติงาน	467/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	27 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	พิชชา			วันที่	27 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมนอช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 10.2 MW
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 4.2 MW
4	ย้ายโหลด SA1-KT7A ไปรับไฟจาก SA1-KT6A						
5	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
6	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 3
7	SAA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 3
8	SA1-2232	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
9	SA1-2237	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมิต 22 เควี
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
11	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	ย้ายโหลด SA1-KT7A กลับคืนจาก SA1-KT6A						
15	SA1-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมิต 22 เควี
16	SA1-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
17	SAA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 3
18	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 3
19	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
20	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
	สิ้นสุด Switching						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 36614 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV
วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT7A (SA1-2232, 2237)

งานที่ทำ Clean Tx, Metering & Lubricate DS., ปลด Barrier SAC,

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.