



Switching Deadline

28 พ.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๒๕๖๗ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชัย

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อนญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อนญช.ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ

๑. รื้อถอนสวิตช์ใบมีดบ้านหลักชัย DBA๐๔S-๐๗ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ ตามแผนผังสังเขปแบบ ๑

๒. แก้ไขจุดร้อนสวิตช์ใบมีดเทศบาลชอย ๗ DAA๐๒S-๑๐ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ ตามแผนผังสังเขปแบบ ๒

๓. แก้ไขจุดร้อน SF๖ สามแยกหนองโก LWA๐๓S-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ ตามแผนผังสังเขปแบบ ๓

เอกสารแนบจำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|---|---|--------------------|
| ๑. | LWA๐๓ | ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | รื้อถอน-ต่อตรง สวิตช์ใบมีดบ้านหลักชัย DBA๐๔S-๐๗ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ | จุดตัด DDE บ้านหนองโสน วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ | สวิตช์ใบมีด ชั่วคราวบ้านหลักชัย วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ | นายสุกฤษณ์ อังศิริ |
| ๒. | LWA๐๓ | ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | แก้ไขจุดร้อน สวิตช์ใบมีดเทศบาลชอย ๗ DAA๐๒S-๑๐ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ | สวิตช์ใบมีด เทศบาลชอย ๗ DAA๐๒S-๑๐ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ | เปิดใบมีด | |
| ๓ | LWA๐๓ | ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | แก้ไขจุดร้อน SF๖ สามแยกหนองโก LWA๐๓S-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ | SF๖ สามแยกหนองโก LWA๐๓S-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ | เปิด SF๖ | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุกฤษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร ๐๘๖๖๘๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

(นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ)
ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พีดเตอร์ LWA03 จาก LWA03S-02 ถึง
ในวันที่ 31 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 693/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรรณ แก้วจันทร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาง ศุวลักษณ์ อังศิริ
16 พ.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. นครฯ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นาง จิรวรรณ แก้วจันทร์

วคค-5 ๖๖๓๓ ๒๒ กฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น



ผจก. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------------------------|--------|---|--------|
| 1. สถานที่ทำงาน | SF6 ปากทางบ้านหนองโก (LWA03S-02) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 31 พ.ค. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.นญช. | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อนโดยวิธี Hotline | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 693/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก | | | วันที่ | 16 พฤษภาคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 16 พฤษภาคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 16 พฤษภาคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|-----------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | LWA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | LWA | | - |
| 3 | DAA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DAA | | - |
| 4 | DAA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DAA | | - |
| 5 | DAA06R-03 | Normal | Nonreclosing, ALT | | นญช. | R | วัดทองเงิน |
| 6 | ย้ายโหลด LWA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA02 | | | | | | |
| 7 | DAA02S-05 | ปลด | สับ | | นญช. | | SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา |
| 8 | LWA03S-02 | สับ | ปลด (รีเซ็ตงาน) | | นญช. | | SF6 ปากทางบ้านหนองโก |
| 9 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 10 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | |
| 11 | เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 12 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline) | | | | | | |
| 13 | LWA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | LWA | | - |
| 14 | DAA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DAA | | - |
| 15 | ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร DAA02VB-01 และ DAA06R-03 ไว้ตลอดเวลา | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 16 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ | | | | | | |
| 17 | LWA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | LWA | | - |
| 18 | DAA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DAA | | - |
| 19 | ย้ายโหลด LWA03 บางส่วนกลับจาก DAA02 | | | | | | |
| 20 | LWA03S-02 | ปลด | สับ | | นญช. | | SF6 ปากทางบ้านหนองโก |
| 21 | DAA02S-05 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | นญช. | | SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา |
| 22 | LWA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | LWA | | - |
| 23 | DAA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DAA | | - |
| 24 | DAA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DAA | | - |
| 25 | DAA06R-03 | Nonreclosing, ALT | Normal | | นญช. | R | วัดทองเงิน |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ


เพื่อดำเนินการรื้อถอน-ต่อตรง สวิตช์เบมิตบ้านหลักชัย DBA๐๔S-๐๗ วงจรฟีดเตอร์ ๓ สถานีเลขาวัญ LWA๐๓ วันพุธ ที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.



แผ่นที่ ๒

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ


เพื่อดำเนินการแก้ไขจุดร้อน สวิตช์เบรกตัดบาลชอย ๗ DAA๐๒5-๑๐ วงจรฟีดเตอร์ ๓ สถานีเสาขั้ว LWA๐๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.



หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ

เพื่อดำเนินการแก้ไขจุดร้อน SF๖ สามแยกหนองโก LWA๐๓S-๐๒ วงจรฟีดเตอร์ ๓ สถานีเสาวิทยุ LWA๐๓
วันศุกร์ ที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.



หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม