


หน้าที่ 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข CSCS/SCADA	ตามใบขอปฏิบัติงาน	817/64	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	16 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	16 มิ.ย 64	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	16 มิ.ย 64	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์,นายศุภสวัสดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	BPA01CVB-01	Auto	Manual		BPA	-	
3	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านโป่ง 1 ปลด Step Capacitor ทางด้านบัส 1 ออกทั้ง 3 step						
4	BPA01CVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	CAP 1
5	BPA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA	-	CAP 1
6	แจ้งกบข.(ก3) ทำงานที่เบรกเกอร์ BPA01CVB-01 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
7	เมื่อกบข.ก.3 แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
8	BPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA	-	CAP 1
9	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
10	BPA01CVB-01	ปลด	สับคง Manual		BPA	-	
11	BPA01CVB-01	Manual	Auto		BPA	-	CAP 1
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						