



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ตบ.(ปน.) 1110/ 2564

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุธา

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ นำรุงศรี

Switching Deadline

วันที่ 28 มิ.ย. 64

วันที่ 22 มิ.ย. 2564

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วย กฟอ.เคอีนนางนางนวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่เขาชะโอย ถึงโรงสีดินสุวรรณ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 6 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA05	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	DISชั่วคราว เขาชะโอย	DBA5R-01 โคนข้าง, ถึง DISชั่วคราวข้างอำเภอ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
	DBA06	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	
2	DBA06	1 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	DISชั่วคราว อบต.เขาพระ	นายสุทธิ นิยมธรรม (086-0589737)
3	DBA06	2 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราว หน้าวัดเขาใหญ่	DISชั่วคราว หน้าโรงสีดินสุวรรณ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
4	DBA05	3 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราวข้างอำเภอ	SF6 DBA5S-04 ข้างขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
	DBA06	3 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	DISชั่วคราว อบต.เขาพระ	
5	DBA06	4 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	จุดตัดเขตบ้านท่าใหญ่ (HL สุพรรณบุรี)	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
6	DBA05	10 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	DISชั่วคราวข้างอำเภอ	SF6 DBA5S-04 ข้างขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
	DBA06	10 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.2 ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประชุม พลายนโถ ตำแหน่ง หน.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวณภูมิ นำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สท.บ.บ.ท.จ.)

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ไฟเคเบิ้ล DBA06 รหัส DBA65-03 ถึง Dis ชั่วคราว อมต. 44พร
ในวันที่ 17.9.64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 850/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ไฟเคเบิ้ล จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย จันทอง ฟูวิจิประสานงานการขอดับไฟกับ จตุรประทุม พลายไธ

(ลายเซ็น)
นาย จตุรประทุม พลายไธ
อ.ก.ป.บ.บ.ท.จ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.ต ก.ป.บ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟอ. จบ.

อ.ก.บ.ช.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอตคือ
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน

แผนผังแผน 1 แผน



ลงท. - (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม.

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณชั่วคราว อบต.เขาพระ-หน้าขนส่ง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	850/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝางเงิน			วันที่	23 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นาย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
3	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
4	- ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA05						
5	DBA05S-08	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
6	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งฯ
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
8	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดบ.	DIS	อบต.เขาพระ
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ ตรวจสอบ DBA 5S-04 SF6 บริเวณห้อง อยู่ตำแหน่ง OFF Lock out						
10	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
13	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
17	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2							
18	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	
19	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	
20	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
21	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	อบต.เขาพระ
22	- ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05							
23	DBA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6	หน้าชนส่งฯ
24	DBA05S-08	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
25	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
26	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 วงจร DBA06 SF6 DBA06S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง ถึง DISชั่วคราว อบต.เขาพระ
 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.



1. วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ดับไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

(Signature)
 ๒๖/๗/๖๔