



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๖๑๕๖/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนีย์ ทวีราษฎร์
ชื่อผู้ส่ง นายพณชงค์ ภาทลง

Switching Deadline
28 มิ.ย. 2567

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ทิศเตอร์ ๒,๓ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังส่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ทิศเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสาสำหรับงาน ก่อสร้าง ป.ป.จุดแบ่งแดน เดิมบางสามชุก (ช่วง๒)	DIS ชั่วคราว โรงปูนเส็ง ทานิช	DIS ชั่วคราว โรงเหล็กจันทร์ เทัญ	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒๒ เครื่อง ๓๖๓๐.เควีเอ.ผู้ใช้ไฟประมาณ ๔๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.กป. โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายพณชงค์
(นายพณชงค์ ภาทลง)
ผจก.กฟส.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ทิศเตอร์ DBA2 จาก DIS ชั่ว. โรงปูนเส็งทานิช DIS ชั่ว. โรงเหล็กจันทร์เพ็ญ
ในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 876/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ทิศเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ช.ศิริมากร อังสันทิสน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร)
๐๓๐. ๖ ๓๓๗ ๗๖.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. อ.สข.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จุดแบ่งแดน เต็มบางฯ - สามชุก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มิ.ย. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายและรีโอ SF6 2 ชุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน 876/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวาศิน			วันที่	22 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโนช 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายฉัตรกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
3	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
4	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
7	DBA02R-02	Normal	Nonreclosing, GND		สช.	SCADA	R ลำพะยา
8	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing		สช.	SCADA	R บ้านวังจิก
9	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05						
10	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.		SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
11	DBA02R-01	สับ	ปลด		สช.		R หน้าราชมงคล
12	Bypass DBA02R-02						
13	SW. Bypass	ปลด	สับ		สช.		DIS DBA02R-02 ลำพญา
14	DBA02R-02	สับ	ปลด		สช.	SCADA	R ลำพะยา
15	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA02 บางส่วน						
16	DBA02S-13	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หน้า บ.สยามโซล่า
17	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS โรงเหล็กจันทร์เพ็ญ
18	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA02 บางส่วน						
19	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS สามแยกวัดนางพิมพ์
20	DBA02S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 หน้าโลตัส
21	เมื่อพร้อมดับไฟ						
22	ตรวจสอบ DBA02S-06 ตรงข้าม สนง. สามชุก สถานะ OPEN + ล็อคคาน						
23	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS โรงปูนสำเพ็งพานิช
24	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานเตสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานเตสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G2						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานเตสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งผู้ควบคุมงานเฝ้าไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G4						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
30	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
31	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
32	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
33	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
34	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
35	DBA07R-01	Nonreclosing	Normal		สช.	scada R	บ้านอรัญ
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%%%%							
36	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ ลง WE SAFE แล้ว						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G3 ออก						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G4 ออก						
41	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
42	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
43	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
44	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
45	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
46	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing		สช.	scada R.	บ้านอรัญ
47	จ่ายไฟระบบจำหน่าย 22 เควี						
48	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS โรงปูนลำเพ็งพานิช
49	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA02 บางส่วน						
50	DBA02S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 หน้าโลดส์
51	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สามแยกวัดนางพิมพ์
52	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA02 บางส่วน						
53	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS โรงเหล็กจันทร์เพ็ญ
54	DBA02S-13	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หน้า บ.สยามโซล่า
55	นำ DBA02R-02 เข้าระบบ						
56	DBA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing	GND	สช.	SCADA	R ลำพะยา
57	SW. Bypass	สับ	ปลด		สช.		DIS DBA02R-02 ลำพะยา
58	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปกลับจาก SPC05						
59	DBA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สช.		R หน้าราชมงคล
60	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.		SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
61	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
62	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
63	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
64	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	DBA02R-01	Nonreclosing	Normal		สช.	scada R	หน้าราชมณฑล
66	DBA02R-02	Nonreclosing	Normal		สช.	scada R	สำพรยา
67	DBA07R-01	Nonreclosing	Normal		สช.	scada R	บ้านวังลึก
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

ผู้ซื้อตราวัดจุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พงช.4 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อตราวัดจุด G2
 นาย ปิณนทัต เทพบุตร พงช.5 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อตราวัดจุด G3
 นายวรุฒ กอแก้ว พงช.4 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อตราวัดจุด G4
 นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร พงช.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ดับไฟ ปักเสา

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

↑ ไปเดิมบาง

↓ ไปศรีประจันต์

