



Switching Deadline

12 มิ.ย. 66

วิญยอมดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สป.ร.บ. () 02122

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณพงษ์

ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ก.ฟ.อ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายแนวแรงสูงให้กรมทางหลวงชนบทถนนเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.นครมา. ขาออก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๑	๑๓ มิ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ย้ายเสาแรงสูงให้กรมทาง ขยายถนน สะพานขัวล ผังขา ออก	SAC๐๑	-SAC๑S-๐๒ -SAC๑S-๐๔ -SAC๑S-๐๕ -Disชั่วคราวหน้าร้านขาย ศาลพระภูมิ	นายอานนท์ ชมมะลี ๐๖๑-๗๒๐๘๘๘๕
๒	SAC๐๖					Disชั่วคราวหน้าร้านข้าว มันไก่	Disชั่วคราวหน้าร้านคุณปู	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ช.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ก.ฟ.อ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAC๐1 จาก SAC1S-๓ ถึง
ในวันที่ 13 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 948/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAC๐6 จาก DIS ๓๓. หน้าร้านข้าวมันไก่ ถึง
ในวันที่ 13 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 948/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร ตันยิตเส็ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกนิม
7 มิ.ย. 66

รศพร ตันยิตเส็ง
(รศพร ตันยิตเส็ง)

SAC1S-02
SAC1S-04
SAC1S-05
DIS.ชั่วคราวหน้าร้านขาย
ศาลพระภูมิ
DIS ๓๓. หน้าร้านคุณปู

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. รศพร.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผ.จก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-มิ.ย.-66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูงให้กรมทางขยายถนน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	948/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ			วันที่	7 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
2	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
3	OYM04VB-01	Auto	Manual		OYM		-
4	OYM09VB-01	Auto	Manual		OYM		-
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
6	SAC01VB-01	Auto	Manual		SAC		-
7	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		-
8	ย้ายโหลดดวงจร SAC01 บางส่วนไปรับไฟจาก OYM04, ย้ายโหลดดวงจร SAC06 บางส่วนไปรับไฟจาก OYM09						
9	OYM04S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ร้านแดงโม
10	SAC06S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตลาดนัดสาย 6
11	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYM		- ขนानบัส
12	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ร้านคุณปู่
13	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYM		- ขนานบัส
14	SAC01VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
15	SAC01S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.1
16	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
17	ตรวจสอบ SF6 ร้านโก๋ย่าง รหัส SAC01S-02 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
18	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าร้านขายศาลพระภูมิ
19	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าร้านข้าวมันไก่
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
24	เมื่อ กพอ.สพร. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
26	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
27	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
28	OYM04VB-01	Manual	Auto		OYM		-
29	OYM09VB-01	Manual	Auto		OYM		-
30	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
31	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อ กพอ.สพร. ดำเนินการแล้วเสร็จ						
33	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
34	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
35	OYM04VB-01	Auto	Manual		OYM		-
36	OYM09VB-01	Auto	Manual		OYM		-
37	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
38	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		-
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
40	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
41	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
43	ตรวจสอบ SF6 รั่วอย่าง รหัส SAC01S-02 ให้ปลดล๊อคคาน						
44	SAC01S-01	ปลด	ล๊อค		อมน.		DIS POT HEAD F.1
45	DIS ชั่วคราว	ปลด	ล๊อค		สพร.		DIS หน้าร้านขายศาลพระภูมิ
46	DIS ชั่วคราว	ปลด	ล๊อค		สพร.		DIS หน้าร้านข้าวมันไก่
47	ย้ายโหนดวงจร SAC01 บางส่วนกลับคืนจาก OYM04, ย้ายโหนดวงจร SAC06 บางส่วนกลับคืนจาก OYM09						
48	SAC01VB-01	ปลด	ล๊อค คง Manual		SAC		-
49	OYMBVB-01	ปลด	ล๊อค		OYM		- ขนานบัส
50	DIS ชั่วคราว	ปลด	ล๊อค		สพร.		DIS ร้านคุณปู่
51	OYMBVB-01	ล๊อค	ปลด		OYM		- ขนานบัส
52	SAC06S-03	ล๊อค	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตลาดนัดสาย 6
53	OYM04S-04	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 ร้านแดงโม
54	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
55	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
56	OYM04VB-01	Manual	Auto		OYM		-
57	OYM09VB-01	Manual	Auto		OYM		-
58	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
59	SAC01VB-01	Manual	Auto		SAC		-
60	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		-
สิ้นสุด Switching							

