



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สค.).๗๙๖/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAA ๖YB-๐๑	๑๙ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๒๒ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด Breaker ๑๕ kV SAA๖YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ GIS เนื่องจาก Low SF๖ Gas	และ ดับไลน์สายส่งช่วง สฟฟ.อ้อมใหญ่ ๒ ถึง สฟฟ.สามพราน ๑ เบย์ ๖Y นายนิวัฒน์ อินทโชติ ๐๘๖-๓๖๗๙๔๐๐


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายนพดล ดีตลอด.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร.....๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)
ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(ก๓) 13 มิ.ย. ๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นาย สมหมาย ชื่นด้วง ชื่อผู้รับ นาย พัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชลแห่ง.....อก.ปบ.(ก.3).....	อก.สฟ.(ก.3)	ส่งวันที่.....เวลา.....
ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อตมกุลศรี ตำแหน่ง.....อก.บส.....		ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
เลขที่ กบส.(กบ.) 1099/2567 วันที่ 7 มิ.ย. 2567		ชื่อผู้ส่ง.....

กบส. ขอเข้าและตรวจสอบสวิตช์เกียร์ 115 kv ภายในสถานีไฟฟ้าเขต กฟภ.3 ตั้งแต่วันที่ 19-22 มิถุนายน 2567 โดยมีรายชื่อสถานีไฟฟ้าและรายละเอียดดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
สามพราน 1	19-22 มิ.ย.67	แก๊สโครนิมีการรั่วซึมของ SF6 Gas บริเวณ Rupture disk ของห้อง VT รหัส 6YP-01	ปลด CB 115kV รหัส 6YB-01, ปลดใบมีด หัวท้าย และ Line ต้องไม่มีไฟ

ในวันที่..... 19-22 มิถุนายน 2567..... ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟข.กฟภ.3.ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับ สถานีไฟฟ้าฯถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน.....
2. ขอให้ ก.สฟ.ก.3.ออกหนังสือ อนุญาต.เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า(Workpermit)..... โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายนิวัฒน์ อินทโชติ หล.จฉ ผจฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0863679400
2. นายวุฒิพร อูธธาโกสม พขง.7 ผจฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0836866051
3. นายฉัตรชัย รุ่งจันทิก พขง.6 ผจฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0950895868
4. นายธีรเดช สัญญะรัตน์ ชขง. ผจฉ. กบส.
5. นายยอดมณู สังขะ พขง.(บ)ผจฉ. กบส.
6. นายศักดิ์ชาย ดงแสนสุข พขร.(บ) ผบส.
7. นายพัทพงศ์ ดีนาค พขร.(บ) ผบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิทยา ปาละคะ)
รท.บส. รักษาการแทน อก.บส.

FM-กบส.-ผบส.-06

แก้ไขครั้งที่ 0

SCAN ส่ง