



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๑๑๑๙ / ๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส BEA๔YB-๐๑ และ BEA๕YB-๐๑
สถานีไฟฟ้าบางเลน ๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA๔YB-๐๑ BEA๕YB-๐๑	๘-๑๑ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส BEA๔YB-๐๑ และ BEA๕YB-๐๑ เพื่อตรวจซ่อม แก๊ส SF๖ รั่วซึม (จ่ายไฟผ่าน BEA๕YS-๐๓)			เชาว์ลิขิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิขิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผสภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

35๑ ๕7

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ..อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นาย สมหมาย ชินด้าง	อก.สฟ.(ก.3)	ส่งวันที่.....เวลา.....
ชื่อผู้รับ นาย พิพัฒน์ พิชราสุวรรณ ชล.แห่ง.....	อก.ปน.(ก.3)	ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธุ์ อตมกุลศรี ตำแหน่ง.....	อก.บส.	ชื่อผู้ส่ง.....
เลขที่ กษล.(จ.อ.)1465/2567 วันที่.....	31.ก.ค. 2567	

กบส. ขอเข้าและตรวจสอบสวิตช์เกียร์ 115 kv ภายในสถานีไฟฟ้าเขต กฟภ.3 ตั้งแต่วันที่ 8-11 สิงหาคม 2567 โดยมีรายชื่อสถานีไฟฟ้าและรายละเอียดดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
บางเลน 1	8-11 ส.ค.67	ตรวจซ่อมแก้ไข กรณี CB 115 kv รหัส 4YB-01 SF6 มีการรั่วซึม	ปลดเบรกเกอร์รหัส 4YB-01 และปลดโบมิตหัวท้าย

ในวันที่..... 8-11 สิงหาคม 2567ตั้งนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟช.กฟภ.3.ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับ สถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน.....

2. ขอให้ กสฟ.ก.3. ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า(Workpermit).....

โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

- | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 1.นายนิโรจน์ ปั้นแดง | ผชน.9 กบม. | |
| 2.นายวุฒิพร อุทธาโกสม | พงง.7 ผจฉ. กบส. | หมายเลขโทรศัพท์ 0836866051 |
| 3.นายฉัตรชัย รุ่งจันทิก | พงง.6 ผจฉ. กบส. | หมายเลขโทรศัพท์ 0950895868 |
| 4.นายธีรเดช สัญญะรัตน์ | ชชง. ผจฉ. กบส. | หมายเลขโทรศัพท์ 0860523818 |
| 5.นายยอดมณู สังขะ | พงง.(บ)ผจฉ. กบส. | |
| 6.นายศักดิ์ชาย ดงแสนสุข | พชร.(บ) ผบส. | |
| 7.นายพิทพงศ์ ตีนาค | พชร.(บ) ผบส. | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกพันธุ์ อตมกุลศรี)
อก.บส.