



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๐๔๗๓ /๐๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทธรณ์ น. พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื่อ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB04	๒๔ พ.ค. ๖๗	๑๓.๐๐	๑๕.๐๐	แก้ไขจุดร้อนที่สวิทช์ใบมีด PMB04S-08 เฟส A B **ปฏิบัติงานโดยจุดออกทโหนด กระเช้าสมุทรสาคร**	Open PMB04S-08	- -	นายปราโมทย์ เบนจทรวิทย์ ช.ป.บ.กฟอ.พทท. ๐๙๐-๙๖๒๙๕๓๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบนจทรวิทย์ ตำแหน่ง ช.ป.บ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมานิช แนบเนื่อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่วันที่.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



๕๕ ๑๖๖ ๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ช.ขง. มบป. พุทธมณฑล ถึง ผจก.กฟส.พท.


เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) /๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ตรวจสอบจอร์ตอนที่ DIS PMB 4s-08 ซุ่มประตุมบ้านพักอาศัย ๔

อ้างถึง


เรียน ผจก./รจก.(ท)/ทพ.ปบ.

กระผมตรวจระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ หม้อแปลง ระบบ...๓...เฟส...๓...สาย ขนาด.....เดวีเอ
หมายเลข ที.อี.เอ.....จ่ายจากฟีดเตอร์.....๔.....สถานี พุทธมณฑล ๒.....
บริเวณ ซุ่มประตุมบ้านพักอาศัย ๔.....พบว่ามีสภาพชำรุดหรือ
ผิดปกติคือ ทางปลา DIS ด้าน LOAD ร้อน เฟส A B ความร้อนสูงสุด = 130 องศา.....เห็นควร
ดำเนินการ แก้ไขโดยด่วน เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นพื้นที่วงกว้าง



4007068429
9600153530
9200211705
4007080458

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไป


อนุมัติ

(นาย ขจรเดช นิยมสิริ)

(นาย อานนท์ ลาโก)
ผู้สำรวจตำแหน่ง..... ช.ขง. มบป.พท.

รจก.(ท)ระดับ ๑๐ รส.ชจก.(ท) ระดับ๔
กฟส.พุทธมณฑล

อุปกรณ	ชื่อ	จำนวน
๑. รหัส... 1040010015	ชื่อ... ANIMAL BARRIER	จำนวน... 6 ตัว
๒. รหัส... 1020420106	ชื่อ... ทางปลา 185	จำนวน... 6 ตัว
๓. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....
๔. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....
๕. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....
๖. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....
๗. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....
๘. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....
๙. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....
๑๐. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....
๑๑. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....
๑๒. รหัส.....	ชื่อ.....	จำนวน.....

ให้.....ดำเนินการต่อไป


(นายชูเดช อินทัง)
ทพ.ปบ.กฟส.พทท.