



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นญช. ๓๓๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช.ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ
๑.แก้ไขจุดร้อน SF๖ หน้าสยามโซล่า DAA๐๒S-๑๖ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเลาขวัญ... ตามแผนผังสังเขปแนบ ๑
เอกสารแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	LWA๐๓	๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อน SF๖ หน้าสยามโซล่า DAA๐๒S-๑๖ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลาขวัญ LWA๐๓	SF๖ หน้าสยามโซล่า DAA๐๒S-๑๖ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลาขวัญ LWA๐๓	เปิด SF๖	นายสุกัลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเรือง ตำแหน่ง หน.กป โทร ๐๘๐๒๖๔๓๐๐๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๔.๗๗๔๕๘๑ , Long : ๙๙.๙๔๙๕๕๘
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat : , Long :

(นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ)
ผจก.กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(.....)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ส่งผ่านระบบสารสนเทศแล้ว

วันที่.....๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗



แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ

เพื่อดำเนินการแก้ไขจุดร้อน SF๖ หน้าสยามโซล่า DAA๐๒5-๑๖ วงจรฟีดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเลาขวัญ
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.



หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ย้ายโหลดกลับสภาพเดิม



Visible Light Image

IR_05868.IS2

3/21/2024 8:03:34 PM

DAA02S-16 SF6 หน้าสยามโซล่า

9600151643 / 4006989704

Image Info

Emissivity	0.85
IR Sensor Size	640 x 480
File Location	C:\Users\500233\Desktop\มีค.67\ส่องความร้อน มีค.67\LWA03\IR_05868.IS2
Distance to Target	12.99m

Main Image Markers

Name	Max	Emissivity	St. Dev.
A	25.5°C	0.85	6.34
B	46.2°C	0.85	9.05
C	26.0°C	0.85	4.72