



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRIC AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปจ.(กป.) ๑๑๕๕/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพจน์นที พธิวราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

Switching Deadline

7 พ.ย. 2566

ด้วย กฟส.อ.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขลูกถ้วยแขวนและสายแรงสูงอาร์คชำรุด บริเวณวัดน้อยชมพู ต.มดแดง ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPC๐๔	๘ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๐.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	แก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุด บริเวณวัดน้อยชมพู	พื้นที่ปฏิบัติงาน (จุด A)	Dis ชด. วัดน้อยชมพู	นายจิระยุทธ อาจศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีโหนดผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ปฏิบัติงานโดยชุด Hotline ๑๑๕).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนัช เขียวขาว ตำแหน่ง พชง.๗ ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์ โทร. ๐๖๔-๘๗๘-๘๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไกรสร พวงหอม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ SPC๐๔ จาก Dis ชด.วัดน้อยชมพู
ในวันที่ 8 พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 10:๐๐ น. ถึง 14:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1640/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ศรีสิงห์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.ธนัช เขียวขาว

(นางชัชวรา ชีระชาติ พงษ์ศิริ)
2๓.5 ๓๓๓๓ ๕๕.๕๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๑๑๕๕/๒๕๖๖

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดน้อยชมภู (SPC04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 พ.ย. 66	ระหว่าง	10.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1640/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1. เชื่อม Dis ชค. วัดน้อยชมภู (SPC04) เข้าระบบ						
2	2. แก้ไขลูกถ้วยแขวนและสายแรงสูงอาร์คชำรุด ในไลน์ SPC04 (จุดA) ตามผังแนบ						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
4	1. เชื่อม Dis ชค. วัดน้อยชมภู (SPC04) เข้าระบบ						
5	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
6	แจ้งชุดทำงาน ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อน ปฏิบัติงาน						
7	แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดย ชุด Hotline 115kV)						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อชุดทำงาน เชื่อม Dis ชค. วัดน้อยชมภู (SPC04) เข้าระบบแล้วเสร็จ ทำการยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
9	พร้อมย้ายโหลดแก้ไขลูกถ้วยแขวนและสายแรงสูงอาร์คชำรุด ในไลน์ SPC04 (จุดA) ตามผังแนบ						
2	2. แก้ไขลูกถ้วยแขวนและสายแรงสูงอาร์คชำรุด ในไลน์ SPC04 (จุดA) ตามผังแนบ						
10	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
11	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
12	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
13	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA04						
14	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกโพธิ์พระยา
15	SPA04S-13	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิ์ประมุข
16	Dis ชค. SPC04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS วัดน้อยชมภู
17	SPA04S-13	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิ์ประมุข
18	แจ้ง กฟส.ศปจ. ให้กฟส.ศปจ. ทราบ (ตั้งแต่จุดปฏิบัติงานจนถึง DIS ชค. วัดน้อยชมภู ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
19	แจ้งชุดทำงาน ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อน ปฏิบัติงาน						
20	แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดย ชุด Hotline 115kV)						
21	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
23	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
24	แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานอยู่ ให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE SPA04VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
25	เมื่อชุดทำงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทำการยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
26	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	-
28	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
29	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนกลับจาก SPA04							
30	SPA04S-13	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามเมธีประมุข
31	Dis ชค. SPC04	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	วัดน้อยชมภู
32	SPA04S-13	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามเมธีประมุข
33	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกโพธิ์พระยา
34	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
35	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
36	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
37	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

**แผนงานดับไฟ แก๊วโหลกด้วยแขวนและสายแรงสูงอาร์คชำรุดบริเวณวัดน้อยชมภู
ในไลน์ F4 ศรีประจันต์**



หมายเหตุ

แก๊วโหลกด้วยแขวนและสายแรงสูงอาร์คชำรุดในไลน์ F4 ศรีประจันต์ (จุด A)

1. วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.
2. ชุดแก๊วกระแสดไฟฟ้าขัดข้อง ย้ายโหลดไลน์ F4 ศรีประจันต์
3. ปลัด DIS ชด. วัดน้อยชมภู
4. ปฏิบัติงานโดยชุด Hotline 115