



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๒๕๘ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| ๑. | TP๑ | ๒๘ ก.พ. ๖๘ | ๐๘:๓๐ น. | ๑๘:๐๐ น. | ขอตัดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ๑ ฟीड์แก้ไข น้ำมันรั่วซึม | BNP ๐๒ YS-๐๑ | BNP ๐๑ BVB - ๐๑ | นายเจริญ ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญ ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ BNP-TP1 จาก BNP 243-01 ถึง BNP 1 BVB-01
ในวันที่ 28 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 301/2568
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิต ราชสุรินทร์. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญ ดียะตาม

(นายเจริญ ดียะตาม)
วศก. ๗ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. บพว.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------------------------|-----|---|--------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ บ้านแพ้ว (BNP-TP1) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 28 ก.พ. 68 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 28 ก.พ. 68 | 18.00น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสฟ. | งานที่ทำ | แก้ไขหม้อแปลงน้ำมันรั่วซึม | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 301/2568 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม | | | | วันที่ | 26 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 26 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 26 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | BNP-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BNP | - | L=-10.00MW. |
| 3 | BNP-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | BNP | - | L=-18.67MW. |
| 4 | SME-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SME | - | L=12.01MW. |
| 5 | KTE-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | KTE | - | L=23.09MW. |
| 6 | SME02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SME | - | L=6.58MW. |
| 7 | BNP07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BNP | - | L=10.26MW. |
| 8 | BNP10R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | บพว. | R | L=2.2MW. |
| 9 | KTE07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTE | - | L=4.25MW. |
| 10 | ย้ายโหลด BNP10 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE07 | | | | | | |
| 11 | BNP10S-04 | ปลด | สับ | | บพว. | SCADA SF6 | ร้านลูกและดี |
| 12 | BNP10R-01 | สับ | ปลด | | บพว. | R | R-แยกวัดราช |
| 13 | ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME02 | | | | | | |
| 14 | BNP07S-09 | ปลด | สับ | | บพว. | SCADA SF6 | ไนโตรเคมี |
| 15 | BNP07S-11 | สับ | ปลด | | บพว. | SF6 | บ.ตุโฮมวิสต์ |
| 16 | ย้ายโหลด BNP-TP1 ไปจ่ายจาก BNP-TP2 | | | | | | |
| 17 | BNPBVB-01 | ปลด | สับ | | BNP | - | ขนานบัส |
| 18 | BNP01BVB-01 | สับ | ปลด | | BNP | - | INCOMING 1 |
| 19 | BNP02YB-01 | สับ | ปลด | | BNP | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 20 | BNP02YS-01 | สับ | ปลด | | BNP | - | ใบมีด 115 เควี |
| 21 | BNP02YS-02 | สับ | ปลด | | BNP | - | ใบมีด 115 เควี |
| 22 | BNP01BVB-01 | ทรัก "In service" | ทรัก "Out service" | | BNP | - | INCOMING 1 |
| 23 | แจ้งสถานีฯ บ้านแพ้ว ตรวจสอบไฟย้อน BNP01BVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน | | | | | | |
| 24 | BNP01BVG-01 | ปลด | สับ | | BNP | - | กราวด์ INCOMING 1 |
| 25 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบและปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 26 | BNP-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | BNP | - | - |
| 27 | SME-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SME | - | - |
| 28 | KTE-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | KTE | - | - |
| 29 | SME02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SME | - | - |
| 30 | BNP07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BNP | - | - |
| 31 | KTE07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KTE | - | - |

