



MITR PHOL Bio Power

ที่ รพ.ดช.000166/2567

วันที่ 30 กันยายน 2567

เรื่อง ขอตัดแยกระบบไฟฟ้า

เรียน แผนกจัดการปฏิบัติการระบบส่ง (ทจส.-ส.)

กองปฏิบัติการควบคุมระบบหลัก ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย Electrical Single Line Diagram สถานีไฟฟ้าด่านช้าง

เนื่องด้วยบริษัท มิตรผล ไบโอบีโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด จะดำเนินการตรวจสอบสายส่งและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในประจำปี 2567 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องตัดแยกระบบไฟฟ้าทั้งหมด โดยขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าฯ ดำเนินการปลด Breaker 3YB-01 ที่สถานีไฟฟ้าด่านช้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 5 ตุลาคม 2567 เวลา 08:00-18:00 น. และเมื่อการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางบริษัท มิตรผล ไบโอบีโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด จะทำการแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยดำเนินการ Close Breaker กลับสู่สภาวะปกติอีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสันต์ เทล้าจุม)

ผู้อำนวยการด้านโรงไฟฟ้าภาคกลาง

ผู้ประสานงาน คุณแสนท์ ขำสุวรรณ เบอร์ติดต่อ 084-907-7052

Electrical Single Line Diagram สถานีไฟฟ้าด้านข้าง

สถานีไฟฟ้าด้านข้าง PEA

